## 【危険箇所一覧】

No	学校名	危険箇所住所	危険箇所内容	分類	合同点検 年 月 日	対 策 内 容	備考
1	東中	校舎東側 末広町からの通学に向けて	・信号機の設置 ・横断歩道の設置 ・車への注意喚起の看板の設置 ・車の速度規制 ・中央分離帯の樹木の一部伐 採	交通安全対策	R2. 6. 10	・信号機及び横断歩道は、警察 へ要望済み。 ・車への注意喚起看板を設置済 み	
2	錦岡小谷屋では、海では、海では、海では、海では、海では、海では、海では、海では、海では、海	錦岡495 オーシャンヒルズ	<ul><li>ガードパイプなし</li><li>道幅狭い</li><li>通学路標識なし</li></ul>	交通安全対策	R2. 10. 16	・地域住民の通行しかなく、交通量が極めて少ない住宅地内の 道路であり、歩道の拡幅は難しい。 ・交通指導員や地域ボランティ アによる見守り活動で対応	対応済
3		もえぎ1丁目「リ ング」横からバイ パス通りに出る交 差点	<ul><li>ガードパイプなし</li><li>横断箇所信号機なし</li><li>横断箇所横断歩道なし</li></ul>	交通安全対策		・通学路標識は既に設置していることから、「児童通学路注意」などの看板を電柱に設置することを検討中。	
4		明徳2丁目 青雲3丁目環状線交差点、ビッグハウスとツルハドラッグの間	<ul><li>・ガードパイプなし</li><li>・横断箇所信号機なし</li><li>・横断箇所横断歩道なし</li></ul>	交通安全対策		・市道については、通学路標識・規制標識、法定外表示など、一定程度安全対策は市で施している。 ・一部ガードパイプの設置を検討中。	
5		錦岡北中央通T字 路 のぞみ町3-5	・ガードパイプなし ・道幅狭い ・横断箇所信号機なし ・横断箇所横断歩道なし	交通安全対策		・既に停止線の位置を交差点の 手前にしたり、車道の路面に滑 り止めの加工を行うなどの一定 の安全対策は行われている。 ・区画線が経年により消えてい る箇所も見受けられるため、医 節級を修う世路付属物の設置等 の対策を検討中。 ・一部ガードパイプの設置を検 討中。	
6		苫小牧市澄川町 5 丁目 1 9	押しボタン式信号器があるが、北側から来る車の運転手にとって、時間帯や太陽の位置によって、信号が見えにくいことがある。(信号が当該時間帯において太陽光と同の方向となり、見えにくい)	交通安全対策		・LED化等の改善ができないか検討中。	
7		沼ノ端中央5丁目 1、2の歩道	・歩道の整備が必要 ・街頭灯なし	交通安全対策		・現況の幅員では、歩道の拡幅 は難しい状況。草刈や除雪をこ まめに行うことで歩行空間を少 しでも確保できるよう長期的に 検討中。	


## 【合同点検位置図】





No. 1 No. 2





No. 3



No. 4

No. 6



No. 5



No. 7