

各校の危険箇所一覧(H30年度～)

※ R4.5.31時点

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	学校での対応	分類
1	苫小牧東小	R2、R3、R4(東中の合同点検箇所と同じ)	校舎東側 末広町からの通学に向けて	末広町5丁目	二段階横断歩道が設置されていることが運転者にもわかるような意識付けになるようなものがない	速度の標識が欲しい。 ※標識でなくても速度を落とすような意識付けができる何かしらがある。	二段階横断歩道の望ましい使い方を繰り返し指導 教職員・地域住民等による登下校時間帯の安全指導が必要であるが、ボランティアに依存している状況	交通安全対策
2	苫小牧西小		学校正門前のT字路	矢代町3丁目2～3	見通しが悪い 交通量、駐車車多い	ガードパイプを設置してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
3			真宗大谷派陽願寺裏～矢代ゲートボールセンター前のS字路	矢代町2丁目1、11、13	見通しが悪い 歩行者死角	ガードパイプを設置してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
4			教育福祉センター裏の本幸ふれあい公園角の十字路	本町1・2丁目と浜町1・2丁目	交通量が多い(裏道、通り抜け車両多し) 道幅狭い	ガードパイプを設置してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
5		R3	白金町2丁目3-1と弥生町2丁目16-1の間にある横断歩道付近	白金町2丁目3-1と弥生町2丁目16-1の間	交通量が多い 一時停止がない 標識の色褪せ 横断時に見通し悪い(大木、カーブ)	・停止線(東側) ・横断歩道標識⇒色あせて見え ・一時停止標識 ・街路樹伐採 ※通学路変更で別道に横断歩道	児童への注意喚起 交通安全指導員の指導 通学路の変更を検討	交通安全対策
6	若草小		末広町3丁目中央図書館前通り	苫小牧市末広町3丁目	ガードパイプが設置されていない。	ガードパイプ等の設置	通学路危険マップで注意喚起	交通安全対策
7			新中野1丁目と2丁目の境界市道	苫小牧市新中野町1丁目	ガードパイプが設置されていない。	ガードパイプ等の設置	通学路危険マップで注意喚起	交通安全対策
8			元中野港大通り	苫小牧市元中野町1丁目	横断箇所に横断歩道が設置されていない	横断歩道の設置	通学路危険マップで注意喚起	交通安全対策
9		R3	船見町・新中野町の境跨線橋付近	船見町2丁目7付近	道幅が狭い	看板等による注意喚起	児童への注意喚起	交通安全対策
10	緑小		緑小学校敷地南側歩道	三光町2丁目6番5号	ガードパイプが設置されていない	ガードパイプの移設 (日本調剤北光薬局の旧校舎入り口側のガードパイプを移設してほしい)	交通安全指導の徹底、巡回	交通安全対策
11	北光小		なし					
12	勇私小		なし					
13	大成小		光洋町3丁目1番地のT字路	光洋町3丁目1番地	横断箇所に横断歩道が設置されていない	横断歩道を設置してほしい	児童への安全指導の徹底	交通安全対策
14			大成町2丁目	大成町2丁目	横断箇所に信号機が設置されていない	信号機を設置してほしい	児童への安全指導の徹底	交通安全対策
15	錦岡小	R4	宮前町2丁目26～30	宮前町2丁目26～30	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	パトカー等による登下校時の巡回強化	PTA、学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
16	樽前小		なし					
17	沼ノ端小	H30、R2、R3	苫小牧市沼ノ端中央5丁目の歩道	苫小牧市沼ノ端中央5丁目1、2	ガードパイプが設置されていない	ガードパイプを設置してほしい	保護者・児童への注意喚起	交通安全対策
18			沼ノ端中央1丁目1～26の歩道	沼ノ端中央1丁目1～26	冬期間、雪山により歩道がふさがってしまい、歩くことができない 住民が歩道に雪を捨ててしまう。	歩道を作ってほしいもしくは除雪を行ってほしい	保護者・児童への注意喚起	交通安全対策 除排雪等
19			沼ノ端中央1丁目26～12	沼ノ端中央1丁目26～12	夏はもとより、冬期間は雪山で通行可能な幅が狭くなっている。車道の除雪状態も劣悪で、大変危険である。	歩道を作ってほしいもしくは除雪を行ってほしい	保護者・児童への注意喚起	交通安全対策 除排雪等
20	植苗小中		植苗50(学校前の道路)	苫小牧市植苗50番地	横断箇所に横断歩道が設置されていない 交通量が多い 道路をはさんでファミリーセンターと公園があることから、放課後の遊び中、道路を渡る子供・住民が多数いる。いつ事故があってもおかしくない。	横断歩道を設置してほしい。	横断歩道が9箇所設置されているが、新しくできた道堂住宅に住む児童生徒にとって大幅に遠回りになってしまう。現在は、遠回りではあるが横断歩道を利用して下校させている。	交通安全対策
21			ファミリー公園付近	苫小牧市植苗50番地	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	横断歩道を設置してほしい。	PTAによる安全パトロール	交通安全対策
22	清水小		緑町1丁目交差点		横断箇所に信号機が設置されていない 信号機はあるが、歩道用がない(北西角から北東角へ渡る時)	歩行者用信号機の設置	見やすい信号機がある方を渡すように指導	交通安全対策
23			春日町1丁目5～春日町2丁目13への交差点		横断箇所に横断歩道が設置されていない 交通量が多い	横断歩道、もしくは信号機の設置	ボランティア等による立ち番	交通安全対策
24	美園小		なし					
25	日新小	R4	日新町5丁目2、11の歩道	日新町5丁目2、11	歩道が狭い	ガードパイプを設置してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
26		R4	日新町2丁目6と7の間	日新町2丁目6、7	道幅が狭い	ガードパイプを設置してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
27		R4	日新町3丁目おおぞら公園交差点	日新町3丁目	横断箇所に信号機が設置されていない	信号機を設置してほしい	交通指導員との横断指導	交通安全対策
28		R4	日新町3丁目 道道交差点	日新町3丁目	右左折車が多く、横断時の危険性が高い	交通指導員を配置してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
29	糸井小		日吉3丁目～永福2丁目(糸井駅前通り横断)	日吉4丁目～永福2丁目	歩道がとても狭い	横断歩道が設置されるとよい	定期的な下校見守り、交通指導	交通安全対策

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	学校での対応	分類
30	北星小		なし					
31	澄川小		なし					
32	豊川小		有珠の沢1丁目山南橋北側	吉小牧市有珠の沢町1丁目1番	交通量が多いにもかかわらず、北側歩道は歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	可能であればもう片方の歩道を作ってほしい、今ある歩道は拡張してほしい	児童への注意喚起	交通安全対策
33	泉野小	R4	川治町4丁目5-1の歩道	川治町4丁目5-1	ガードパイプが設置されていない	ガードパイプを設置してほしい	ボランティア等による立ち番	交通安全対策
34	明野小		明野新町3丁目「あけの公園」側と明野新町4丁目11を横断する際の横断歩道も信号機もない	明野新町3丁目「あけの公園」側と明野新町4丁目11	明野西1中は大変交通量が多いため事故が多い。今年度も児童との接触事故が発生した。	信号機または横断歩道をつけてほしい	校区巡視、児童への安全指導	交通安全対策
35			明野小学校と明野中学校を結ぶ交差点に1カ所のみ信号機があるが、反対側は児童の感覚で横断している状況		一時停止の規則を守らない車も多く危険。この通りの道路に「ゾーン30」の文字を書いてほしい。	信号機をつけてほしい「ゾーン30」の文字を書いてほしい。	校区巡視、児童への安全指導、登校時は定期的な交通指導員の誘導	交通安全対策
36			明野新町2丁目2と明野新町2丁目3の間の道路	明野新町2丁目2 明野新町2丁目3	歩道がないため、危険である。	歩道を作ってほしい	校区巡視、児童への安全指導	交通安全対策
37	拓勇小	R3	拓勇東町7丁目6～8丁目1(拓勇三条通)	拓勇東町7丁目6～8丁目1	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要である 法定速度60km/hで危険(警察と確認済)	速度規制をしてほしい	自動車に十分注意して通るように指導	交通安全対策
38			拓勇東町7丁目6	拓勇東町7丁目6	横断歩道に横断歩道が設置されていない	横断歩道を設置してほしい	迂回して通らないように指導	交通安全対策
39	ウトナイ小		国道234号線両側の歩道	吉小牧市北栄町1.3.5丁目	スピードを出す車が多く、交通量も多い。ガードパイプ部分にしかない。 見通しが悪く、カーミラーが設置されていない	ガードパイプを設置してほしい。	児童への危険箇所の指導 下校時の巡視(不定期)	交通安全対策
40	拓進小		なし					

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	学校での対応	分類
41	苫小牧東中		なし					
42	勇弘中		「友達公園」東側の信号のない横断歩道	苫小牧市勇弘32番地	横断箇所に信号機が設置されていない	信号を設置してほしい	生徒への注意喚起	交通安全対策
43			大石理髪店横の信号のない横断歩道		横断箇所に信号機が設置されていない	信号を設置してほしい	生徒への注意喚起	交通安全対策
44			勇弘4号公園近くの4差路		見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない	カーブミラーを設置してほしい	生徒への注意喚起	交通安全対策
45			勇弘10号公園近くの跨線橋歩道がなく、歩道と車道を区別しているポールが一部簡易ポールである	苫小牧市宇勇弘132番地	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 ガードパイプが設置されていない 歩道の区別はできるが衝突は防げない。	カーブミラーを設置してほしい	生徒への注意喚起	交通安全対策
46			恵比須神社前バス停、横断歩道	苫小牧市勇弘138番地	冬期間の朝方に、信号機と太陽が重なる時期があり、視認にくい。	何らかの対策をお願いしたい	生徒への注意喚起	交通安全対策
47	光洋中		三条通光洋日吉線沿い(しまむらのむかえ)	光洋町1丁目12(正門の目の前)	ガードパイプが設置されていない	ガードパイプを設置してほしい	巡回、通信等で注意喚起	交通安全対策
48			光洋13号線	光洋町2丁目5(校舎の西側)	街灯が設置されていない	街灯を設置してほしい	巡回、通信等で注意喚起	交通安全対策
49	啓北中		なし					
50	和光中		なし					
51	凌雲中	R1、R4	青雲町2丁目 凌雲中南側の道路	苫小牧市青雲町2丁目15番3号	街灯が設置されていない	街灯を設置してほしい	定期的な交通安全指導	交通安全対策
52		R4	双葉三条通から凌雲中学校前を経由して国道36号線へ抜ける道	苫小牧市青雲町2丁目15番4号	街灯が設置されていない 交通量が多く、スピードを出している車も多い	街灯を設置してほしい	教職員、PTAによる街頭指導	交通安全対策
53	沼ノ端中	R3	沼ノ端中央5丁目1、2の歩道	沼ノ端中央5丁目1、2	ガードパイプが設置されていない	ガードパイプを設置してほしい	保護者・生徒への注意喚起	交通安全対策
54			沼ノ端中央1丁目1～26の歩道	沼ノ端中央1丁目1～26	冬期間、雪山により歩道がふさがってしまい、歩くことができない	歩道を作ってほしいもしくは除雪を行ってほしい	保護者・生徒への注意喚起	交通安全対策
55			沼ノ端中央1丁目26～12	沼ノ端中央1丁目26～12	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である 夏季はもとより、冬季間は雪山で通行可能な幅が狭くなっている。車道の除雪状態も劣悪で、大変危険である。	歩道を作ってほしいもしくは除雪を行ってほしい	保護者・生徒への注意喚起	交通安全対策
56	開成中		春日町2丁目	春日町2丁目1-1	交通量が多い交差点であるが2力所ある横断歩道の内、1力所の白線が消えている。可能であれば、ポタン式の信号機が可能であればよい。	可能であれば、ポタン式の信号機があってもよい。	道路横断時の注意について生徒に注意喚起	交通安全対策
57	山なみ分校		なし					
58	明倫中	H30、R4	苫小牧市日新町5丁目16番地付近から桜坂町1丁目に向かう信号のないT字路交差点	苫小牧市日新町5丁目16番地	横断箇所に信号機が設置されていない	信号機を設置してほしい	定例の街頭指導と口頭指導による注意喚起	交通安全対策
59	啓明中	R4	澄川町ビクトリア～国道までの歩道	苫小牧市澄川町1丁目2番～ときわ町1丁目2番	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である 歩道が狭く、自転車とすれ違えない	ガードパイプの設置	歩道を広がって歩かない指導	交通安全対策
60	明野中	R3	新明野5丁目6番と新明野4丁目18番の間の道路	苫小牧市新明野5丁目6番	横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	横断歩道がないため渡るために遠回りをする必要がある。 学校としては、継続して改善を要望する。町内会とも意見は同じ。	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
61			明野新町3丁目6番地～12番地 明野中学校側の歩道	苫小牧市明野新町3丁目6番	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	市民が通学路に排雪するため、通学歩道の確保が難しく、児童が車道にはみ出さなくてはならない。	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
62			明野新町2丁目2-1と明野新町2丁目1-19の交差点	明野新町2丁目2-1～1-19	横断箇所に横断歩道が設置されていない(横断中、国道を東側から右折してくる車が突入してくる。)	横断中、国道を東側から右折してくる車が突入してくる。	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
63			明野新町2丁目2と明野新町2丁目3の間の道路	明野新町2丁目2～明野新町2丁目3	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	歩道がないため、危険である。	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
64	緑陵中		なし					
65	青翔中		拓勇東町6-15(校門前)	拓勇東町6-15	通学路を表示する標識が設置されていない	立体標識設置	生徒指導部による立ち番(交通安全週間時)	交通安全対策
66		R1	拓勇東町6-15(グラウンド北西角)	拓勇東町6-15	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要である	速度制限	生徒指導部や管理職による立ち番(適宜)	交通安全対策
67			拓勇東町6-15(グラウンド南東角)	拓勇東町6-15	通学路を表示する標識が設置されていない	立体標識設置	生徒指導部や管理職による立ち番(適宜)	交通安全対策
68	ウトナイ中		ウトナイ西一条通ウトナイ2丁目9番の交差点(緑成会のある交差点)	ウトナイ2丁目9番	横断箇所に横断歩道が設置されていない	信号機の設置が難しいのであれば、横断歩道だけでも設置してほしい。	信号機のある交差点に迂回し、そこを横断しないよう指導している。	交通安全対策