

● 苫小牧市内通学路の対策箇所一覧

【苫小牧西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道観海遊歩道線	苫小牧市元町1丁目～元町3丁目の市道	道路反射鏡の角度が悪く危険	角度調整（H24.7.31済）	苫小牧市
市道幸町2号線	苫小牧市幸町1丁目2番～4番	歩道と車道の区別が無く危険	歩車道境界（外側線）の明示（H24.11.20済）	苫小牧市
市道観海遊歩道線	苫小牧市浜町1丁目～2丁目	歩道と車道の区別が無く危険	歩車道境界（外側線）の明示（H24.11.20済）	苫小牧市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA事務局、住民（学校評議員）、都市建設部道路維持課、都市建設部道路河川課、市民生活部安全安心課、苫小牧警察署

【大成小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道永福6条線	苫小牧市光洋町3丁目の市道	横断箇所の交通量が多い	ボランティア等による立ち番などで指導（H24.8.20済）	教育委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA事務局、住民（学校評議員）、都市建設部道路維持課、都市建設部道路河川課、市民生活部安全安心課、苫小牧警察署

【錦岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道錦岡南通	苫小牧市美原町1丁目12・8・4 T字路	横断箇所の交通量が多い 車両の速度が速い	ボランティア等による立ち番などで指導（H24.8.20済）	教育委員会
			横断歩道設置（H24.12.3済）	警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA事務局、住民（学校評議員）、都市建設部道路維持課、都市建設部道路河川課、市民生活部安全安心課、苫小牧警察署

【植苗小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道植苗停車場道線	苫小牧市植苗40-54の 市道緑星の里通線 T字路	歩道が狭く、見通しが悪い	交通安全の指導の徹底（H24.8済）	教育委員会
			交差点改良（H26.10済）	苫小牧市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA事務局、住民（学校評議員）、都市建設部道路維持課、都市建設部道路河川課、市民生活部安全安心課、苫小牧警察署

【澄川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道澄川4条・9条線	苫小牧市澄川町2-2~3、3~13間の歩道	道幅の狭い箇所	ボランティア等による立ち番などで指導 (H24.8.20済)	教育委員会
市道澄川中央通	苫小牧市澄川町2-11、 1-14(澄川中央通)の信号交差点	通学路を表示する標識が設置されていない	交通安全の指導の徹底(H24.8済) 標識の設置(H25.3済)	教育委員会 苫小牧市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA事務局、住民(学校評議員)、都市建設部道路維持課、都市建設部道路河川課、市民生活部安全安心課、苫小牧警察署

【豊川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道桜木15号線	豊川3丁目公園南側T字路	横断箇所の交通量が多い	交通安全の指導の徹底(H24.8済) 通学路の変更(H25.4済)	教育委員会
市道豊川7号線	豊川4丁目学校前の道路	車両の速度が速い(通勤時)	ボランティア等による立ち番などで指導 (H24.10.1済)	教育委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA事務局、住民(学校評議員)、都市建設部道路維持課、都市建設部道路河川課、市民生活部安全安心課、苫小牧警察署