

(様式1)

苫教施第20号

令和8年7月17日

文部科学大臣 殿

苫小牧市長

金 澤 俊

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の
目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

苫小牧市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

苫小牧市教育委員会施設課

住所：北海道苫小牧市旭町4丁目4番9号

電話：（0144）32－6740

E-mail：gakko-sisetu@city.tomakomai.hokkaido.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

各事業終了後

(2) 評価の方法

児童・生徒及び教職員など施設利用者に対し、聞き取りを行い、その意見を踏まえ、本市教育委員会内で事後評価を実施。その評価結果として本評価シートを本市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。
特に植苗小中学校の大規模改修事業では、義務教育学校としての機能を施設面からも強化することができ、学年間での交流が活発化した。バリアフリー化も進め、学校の過ごしやすさも向上した。
防犯対策事業では、学校の防犯機能が向上し、LED照明化事業では、高効率な照明となり、校内も明るく、運営経費も削減し、学校環境の質が向上した。教職員、保護者からは安全性に対する信頼が高まった、学校の雰囲気も明るくなったと好評を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防災機能強化のため、植苗小中学校、啓明中学校の外壁、屋根及び天井等の改修を実施した。
また、小中学校9校に防犯カメラを設置し、防犯性が向上した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

植苗小中学校の校舎及び屋内運動場のLED照明化、空調設備整備を行い、教育環境が向上した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険建物等のとりこわしはない

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋	－	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	－	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R7.2～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	－	R6.6～R8.3	R8.3.23		
植苗小中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.23		
苫小牧西小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
苫小牧西小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
若草小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
美園小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
和光中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.2	R8.2.9		
開成中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.2	R8.2.9		
明野中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.2	R8.2.9		
明野中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋	－	R7.2～R8.2	R8.2.9		
拓勇小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
拓勇小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
ウトナイ小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
ウトナイ小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.4		
植苗小中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.23		
啓明中学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R7.12	R7.12.12		
啓明中学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R7.12	R7.12.12		