「米軍再編に伴う米軍機訓練移転」に関する主な経過

※令和元年度第2回苫小牧市航空機騒音対策協議会(令和元年11月25日)以降の経過

	米軍再編に係る嘉手納飛行場からグアム等への訓練移転に関す る訓練計画概要について
令和2年1月17日	米軍再編に係る三沢飛行場からグアム等への訓練移転に関する 訓練計画概要について
	米軍再編に係る嘉手納飛行場及び岩国飛行場からグアム等への 訓練移転に関する訓練計画概要について
△手□ ○ 左 ○ 日 ○ □ □	米軍再編に係る岩国飛行場からグアム等への訓練移転に関する 訓練計画概要について
令和2年2月25日	米軍再編に係る岩国飛行場からグアム等への訓練移転に関する 訓練計画概要について
令和2年3月30日	令和2年度における米軍再編に係る航空機訓練移転について 【年度計画】

◆ 米軍再編に係る各基地の訓練移転経過 ◆

年	基地名	訓練期間	参加規模(米軍)	訓練	参加部隊	視察有無	備考
度			米軍機が1日~ 7日間参加):1回程	タイプ [°] B度	> 1011H1119	2231 13711	H19.1.11通知、3月を目途にとし
18		H19. 3. 5(月)~3.8(木)		I I	嘉手納	道の	回数の明記はないが1回と思われる
10	全	第 城:1回	113 个 40% 34 八	I:1回	嘉手納:1回	連絡会議 1基地派遣	
\vdash	⇒1. π=1	タイプI(1回につき1~ 5機の	米軍機が1日~ 7日間参加):12回 米軍機が8日~14日間参加):3回	 程度	新士和·1凹	1基地派追	1140 1 01)×/r0
		クイク H (1回に 300 12版の)	(本域が、0日 1 4日間参加) : 0日	1111/2	吉工仙	0.4 NC 'B	H19.1.31通知 19日土曜・20日日曜の訓練は行われ
		H19. 5. 16(水)~5. 23(水)		I	嘉手納	2名派遣	ていない。
		H19.6.18(月)~6.22(金)		I	岩国 嘉手納	無	10 H H H O 1 H I H O H O H O H O H O H O H O H O H O
	三沢	H19.7.16(月)~7.21(土)	F16×4機	I	三沢	2名派遣	16日祝日・21日土曜の訓練は行われていない
	新田原	H19.9.3(月)~9.5(水)	F15×2機 14人	I	嘉手納	2名派遣	
1.0	百 里	H19.10.15(月)~10.19(金)	F16×5機 77人	I	三沢	2名派遣	
19	小 松	H19.11.5(月)~11.16(金)	F15×12機 約180人	II	嘉手納	無	F15事故調査のため中止
	百 里	H20.1.15(火)~1.18(金)	F16×5機 85人	I	三沢	無	
	新田原	H20.2.12(火)~2.15(金)	FA18×2機 4人	I	岩国	無	
	千 歳	H20.2.25(月)~2.28(木)	FA18×4機 13人	I	岩国	2名派遣	悪天候のため午前1回2日の訓練
		千 歳:1回 小 松:1回		I:8回	三 沢:3回		
		三 沢:1回 築 城:1回 百 里:2回 新田原:2回		II:0回	岩 国:3回 嘉手納:3回	5基地派遣	
	≱ l. mad	計:8回 タイプ I (1回につき1~ 5機の)	米軍機が1日~ 7日間参加):				IIOO C OO'X kn
	計画	タイプⅡ (1回につき6~12機の)	米軍機が1日〜 7日間参加): 米軍機が8日〜14日間参加): 併せ	て10回程	度	o A Vicine	H20. 6. 20通知 26日土曜・27日日曜の訓練は行われ
		H20. 7. 23(水) \sim 7. 30(水)		II	嘉手納	2名派遣	ていない。
		H20. 9. 2(火)~9. 4(木)		I	嘉手納	無	
20		H20. 12. 1(月)~12. 5(金)		II	三沢	無	
		H20. 12. 8(月)~12. 12(金)		I	嘉手納	2名派遣	
	新田原	H21. 2. 23(月)~2. 27(金)	F15×5機 81人	I	嘉手納	無	
	計	千 歳:1回 小 松:1回 三 沢:1回 築 城:0回		I:3回	三 沢:1回 岩 国:0回	2基地派遣	
		<u>百 里:0回 新田原:2回</u> 計:5回		Ⅱ:2回	嘉手納:4回		
	計画	タイプ I (1回につき1~ 5機の) タイプ II (1回につき6~12機の)	 米軍機が1日〜 7日間参加):12回 米軍機が8日〜14日間参加): 3回	□程度 □程度			H21. 1. 28通知
	千 歳	H21.4.20(月)~4.23(木)	FA18×5機 32人	I	岩国	2名派遣	
	三 沢	H21.7.25(\pm) \sim 8.1(\pm)	FA18×7機 約70人	II	岩国	無	7/25・26・8/1の土日の訓練は行わ れていない。
	百 里	H21.10.2(金)~10.9(金)	F15×5機 83人	I	嘉手納	無	機材の点検及び天候不良のため、訓練は 全て中止.テスト飛行1回のみ。
	小 松	H21.11.14(土)~11.20(金)	FA18×7機	П	①岩国	無	11/14・15の土日の訓練は行われて いない。
21	百 里	H22.1.29(金)~2.5(金)	F16×5機 約180人 F15×6機 87人	П	②三沢 嘉手納	無	1/30・31の土日の訓練は行われてい
			FA18×8機 約150人				ない。 2/27・28,3/6・7の土日の訓練は行
	三沢	H22. 2. 27(土)~3. 12(金)	F16×4機	П	岩国	無	われていない。 千歳基地F15が空域で訓練に参加
	築城	$H22.3.5(金) \sim 3.12(金)$	F16×5機 約90人	I	三沢	無	3/6・7の土日の訓練は行われていない。
	ı÷.	千 歳:1回 小 松:1回 三 沢:2回 築 城:1回		I:2回	三 沢:2回	1 世 1063年7中	
	計	百 里:1回 新田原:0回 計:6回		Ⅱ:4回	岩 国:4回 嘉手納:1回	1基地派遣	
	計画	タイプ I (1回につき1~ 5機の) タイプ II (1回につき6~12機の)	米軍機が1日〜 7日間参加) 米軍機が8日〜14日間参加)タイプI	Ⅱ 歩わせ	て15回程座		H22. 1. 29通知
		$H22.6.5(\pm) \sim 6.18(金)$	FA18×10機 約180人	II	岩国	無	6/12・13の土日の訓練は行われてい ない。
			FA18×9機 約150人 (計画:10機 約160人)	П	岩国	無	千歳基地F15が空域で訓練に参加 土日の訓練は行われていない。
22			F15×12機 約170人	П	嘉手納	2名派遣	三沢基地F2が空域で訓練に参加。
44		H22. 12. 1(水)~12. 11(土)	(計画:12機 約190人)	П	三沢	無	土日の訓練は行われていない。 日米共同統合演習の一部として実施
	/J 松	千 歳:1回 小 松:2回	1110 个 1270文			***	されたため土日の訓練有り。
	計	三 次:1回		I:0回	三 沢:1回 岩 国:2回	1基地派遣	
		計:4回		Ⅱ:4回	嘉手納:1回		

年度	基地名	訓	練	期	間	参加	規札	莫 (米 軍)	訓練	参加部隊	視察有無	備	考	
12	計 画	下半期に5[~3回程度を	・目標に	こ計画予	·定		7 17			H23. 10. 4通知		
	築城	H23. 7. 80				F16×6核		約90		П	П	三沢	無	7/9・10の土日の ない。	訓練は行われ	れてい
	[2] A	I (→ 大・	23. 10	. 10~	-10.28)	FA18×2	0機	約40	0人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で到 間以上の訓練をク		った2週
	グアム	H23.12.1 (実績:H	(木) H23.12	~ 12 2.5~	. 18(日) · 12. 19)	$FA18 \times 2$	0機	約65	0人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で3 練をグアムへ移転		った訓
23	グアム	H24.2.6(月)	\sim 2.	24(金)	F15×18	機	約500	人		グアム	嘉手納	無			
	百 里	H24. 2. 13	3(月)	~2.	.24(金)	FA18×6 AV-8B×		約90	人		П	岩国	無			
	計	千 歳:(三 沢:(百 里:1 グアム:3)回 1回 3 <u>回</u> 計:5[歳∶1回						I:0回 Ⅱ:2回 グアム:3回	三 沢:1回 岩 国:3回 嘉手納:1回	派遣無し			
	計 画	10回程度	を計画 グアム・	予定 への訓	練移転を5	回程度を目標	に計画	画予定						H24. 3. 22通知		
	グアム	H24. 5. 14	1(月)) ~ 6	6.8(金)	FA18×2	0機	約60	0人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で3 練をグアムへ移転		った訓
	千 歳	H24. 9. 5 ((水)	~ 9	.7(金)	$FA18 \times 4$	機	約2	0人		I	岩国	2名派遣			
		H24. 9. 27						約60	0人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で9 練をグアムへ移転		った訓
0.4	グアム	H24. 11. 2	29(木))~12	2. 18(火)	$FA18 \times 2$ $MV-22 \times$	0機 4機	約88	0人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で3 練をグアムへ移転		った訓
24	新田原	H25. 1. 14	(月)	\sim 1.	.18(金)	$FA18 \times 6$	機	約9	0人		Π	岩国	無			
	グアム	H25. 1. 21	(月)	~1.	.30(水)	F16×14	機	約19	0人		グアム	三沢	無	嘉手納飛行場で 練をグアムへ移転		った訓
	グアム	H25. 1. 29	(火)	\sim 2.	.15(金)	F15×12	機	約26	0人		グアム	嘉手納	無			
	計	千 歳:1 三 沢:(百 里:(グアム:{)回)回	小	战:0回						I:1回 II:1回 グアム:5回	三 沢:1回 岩 国:5回 嘉手納:1回	1基地派遣			
	計画	グアム等への	の訓練	移転を	含み10回	程度の実施を	:目標(こ計画予	定					H25. 3. 27通知		
	新田原	Н25. 6. 17	(月)	\sim 6.	.21(金)	FA18×8	機	約12	0人		Π	岩国	無	台風接近のため17	7~19日で終	7
	千 歳	H25.7.8(月)	\sim 7.	12(金)	F16×6核	幾	約8	0人		Π	三沢	1名派遣			
	グアム	H25. 7. 10	(水)) ~ 8	3.2(金)	FA18×2	0機	約55	0人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で3 練をグアム等へ移		った訓
	グアム	H25. 8. 12	(月)	~ 8.	.23(金)	F15×18	機	約34	0人		グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場の記 転。	練をグアム等	等へ移
	グアム	H25. 10. 2	8(月)~1	1.8(金)	F16×14	機	約19	0人		グアム	三沢	無	嘉手納飛行場で3 練をグアム等へ移		った訓
25	グアム	H25. 12. 2	(月)	~12	.20(金)	$FA18 \times 2$ $MV-22 \times$		約1,1	20人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で3 練をグアム等へ移		った訓
	グアム	H25. 12. 2	(月)	~12	.20(金)	F15×14 FA18×6		約29	0人		グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で3 練をグアム等へ移		った訓
	小 松	H25. 12. 7	(土)	~12	. 14(土)	F15×6核	幾	約9	0人		П	嘉手納	無	悪天候のため9日	. 11日のみ実	施
	グアム	H26. 2. 10	(月)	\sim 2.	. 28(金)	F16×12	機	約26	0人		グアム	三沢	無	嘉手納飛行場で写練をグアム等へ移		った訓
	グアム	H26. 2. 10	(月)	~ 2.	. 28(金)	F15×18	機	約42	0人		グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で3 練をグアム等へ移		った訓
	計	千 歳:] 三 沢:(百 里:(グアム:7)回)回	小 松 築 新 新田 D D	↓:0回						I:0回 Ⅱ:3回 グアム:7回	三 沢:3回 岩 国:3回 嘉手納:4回	1基地派遣			

年度	基地名	訓練期間	参加規模(米軍)	訓練 タイプ	参加部隊	視察有無	備考
反	計画	グアム等への訓練移転を含み10回	L 程度の実施を目標に計画予定	7.17			H26. 3. 28通知
	三沢	H26.6.12(木)~6.24(火)	FA18×10機 約180人	П	岩国	無	千歳基地F15が戦闘機戦闘訓練及び 空対地射爆撃訓練に参加。
	グアム	H26.6.19(木)~7.10(木)	F15×16機 約320人	グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓 練をグアム等へ移転。
		H26.9.5(金)~9.26(金)	124 117	グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓練をグアム等へ移転。
	グアム	H26.9.15(月)~10.7(火)	FA18×16機 MV22×4機 約1,140人	グアム	岩国	無	岩国飛行場で実施予定であった訓練 をグアム等へ移転。
	新田原	H26. 10. 18(土)~10. 31(金)	F15×12機 約200人	П	嘉手納	無	
26	小 松	H26.11.7(金)~11.20(木)	F16×8機 約140人	П	三沢	無	
	グアム	H26.12.3(水)~12.19(金)	F15×18機 約400人	グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓 練をグアム等へ移転。
	グアム	H27.2.2(月)~2.28(金)	F16×14機 約400人	グアム	三沢	無	三沢飛行場で実施予定であった訓練 をグアム等へ移転。
	グアム	H27.2.9(月)~2.28(金)	F15×18機 約410人	グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓 練をグアム等へ移転。
	百 里	H27.3.9(月)~3.21(土)	FA18×5機 約60人	П	岩国	無	
	計	千 歳:0回 小 松:1回 三 沢:1回 築 城:0回 百 里:1回 新田原:1回 グアム:6回 計:10回		I:0回 II:4回 グアム:6回	三 沢:2回 岩 国:3回 嘉手納:5回	派遣無し	
	計画	グアム等への訓練移転を含み10回	程度の実施を目標に計画予定				H27. 3. 25通知
	グアム	H27.7.13(月)~8.7(金)	FA18×10機 約240人	グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓 練をグアム等へ移転。
	グアム	H27.8.17(月)~9.4(金)	FA18×10機 約260人	グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓 練をグアム等へ移転。
	築城	H27.8.21(金)~9.3(木)	F15×12機 約190人	П	嘉手納	無	
	百 里	H27.9.7(月)~9.18(金)	FA-18×5機 約80人	П	岩国	無	
	グアム	H27.9.11(金)~10.8(木)	FA-18×10機 EA-18× 5機 約440人	グアム	岩国 三沢	無	岩国飛行場及び三沢飛行場で実施予 定であった訓練をグアム等へ移転。
	三沢	H27.12.1(火)~12.18(金)	F-15×12機 約300人	П	嘉手納	無	千歳基地F15が戦闘機戦闘訓練に参加。
27	グアム	H27.12.2(水)~12.18(金)	FA-18×10機 EA-6B× 5機 約420人	グアム	岩国	無	岩国飛行場で実施予定であった訓練 をグアム等へ移転。
	新田原	H27.12.8(火) ~12.11(金)	F-15×4機 約50人	I	嘉手納	無	
	千 歳	H28.1.12(火) ~1.22(金)	FA-18×5機 約70人	П	岩国	1名派遣	
	グアム	H28.2.1(月) ~2.28(日)	F-16×14機 約280人	グアム	三沢	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓 練をグアム等へ移転。
	グアム	H28.2.7(日) ~2.28(日)	F-15×18機 約460人	グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で実施予定であった訓練をグアム等へ移転。
	小 松	H28.3.7(月) ~3.18(金)	FA-18×6機 約70人	П	岩国	無	
	計	千 歳:1回 小 松:1回 三 沢:1回 築 城:1回 百 里:1回 新田原:1回 <u>グアム:6回</u> 計:12回		I:1回 II:5回 グアム:6回	三 沢:2回 岩 国:7回 嘉手納:4回	1基地派遣	

年度	基地名	訓	紬	期	間	参加 粗	لة لا	 莫 (米 軍	;)	訓練	参加部隊	相宏右無	備		 考
/~						程度の実施を目			- /	タイプ。	₩		H28. 4. 4通知		,
						EA-18G×5村				ケアム	三沢	無	三沢飛行場で実施		であった訓練
						F-15×5機				I	五八 嘉手納	無	をグアム等への移	転	
		H28. 9. 8 (F-15×5機	/1	19907		ケアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場及7	び三沢	!飛行場で実施
						EA-18G×5村 F-15×12機				グアム	三沢		予定であった訓練		
28											嘉手納	無	練をグアム等へ移	転	
						AV-8B×4機 F-15×12機		約90人		<u>II</u>	岩国 	1名派遣	嘉手納飛行場及7	7. 学屋	飛行堤で宝施
	_	H29. 2. 15				FA-18×8機 F-16×14機	ź	約700人		グアム	岩国	無	予定であった訓練	をグフ	7ム等へ移転
	グアム	H29. 2. 15 (千 歳:1[~3 小 松		EA-18×6機		約440人		グアム	三沢	無	三沢納飛行場で領		・正じめつに訓
	計	- M:10 三 沢:0[百 里:0[グアム:5[口口	築 城 新田原	:0回					I:1回 Ⅱ:1回 グアム:5回	三 沢:3回 岩 国:2回 嘉手納:4回	1基地派遣			
	計画	グアム等への	訓練移	多転を含	3み10回	程度の実施を目	標は	こ計画予定					H29. 3. 29通知		
	グアム	H29. 4. 20	(木)	\sim 5.	.8(月)	F-15×14機	Š	約270人		グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で3 練をグアム等へ移		定であった訓
	三沢	H29.7.7(金)	\sim 7. $^{\circ}$	14(金)	F-15× 6機	v(k)	約160人		П	嘉手納	無			
	百里	H29.7.7(金)	\sim 7. 2	21(金)	FA-18×6機	VQV	約140人		П	岩国	無			
	築城	H29. 9. 30	(土)	~ 10	.7(土)	F-16 ×6機	ý.	約100人		II	三沢	無			
29	新田原	Н30. 1. 19	(金)	~1.	26(金)	F-15× 6機	ý.	約140人		П	嘉手納	無	米軍の運用上の都行の安全に影響を るため)中止		
	百里	Н30. 1. 22 ((月)	~1.	26(金)	F-16 ×5機	ý.	約100人		I	三沢	無	米軍の運用上の 算措置の関係上)		
	グアム	Н30. 2. 8 (木)	~ 3.	6(火)	F-15×12機 FA-18×8機	vik vik	約660人		グアム	嘉手納 岩国	無	嘉手納飛行場で 練をグアム等へ移		定であった訓
	グアム	H30. 2. 12	(月)	~ 3.	9(金)	F-16×14機		約300人		グアム	三沢	無	嘉手納飛行場で 練をグアム等へ移		定であった訓
	計	千 歳:0[三 沢:1[百 里:1[グアム:3[п	小 樂 城 新 田 原	:1回					I:0回 II:3回 グアム:3回	三 沢:2回 岩 国:2回 嘉手納:3回	0基地派遣			
	計 画	グアム等への			3み10回	程度の実施を目	標は	こ計画予定					H30.3.16通知		
	百里	Н30.4.6(金)	~ 4.	12(木)	FA-18×5機	ý.	約60人		I	岩国	無			
	千歳	H30. 4. 23	(月)	~4.	27(金)	F-16×6機	ź	約100人		П	三沢	1名派遣			
	三沢	Н30.5.9(水)	~ 5. £	24(木)	F-35×8機	ř	約140人		II	岩国	無			
	小松	Н30. 7. 16	(月)	\sim 7.	20(金)	F-15×6機	ź	約120人		II	嘉手納	無			
	グアム	Н30. 9. 4 (火)	~ 9. 3	30(日)	F-15×12機 EA-18×5機	经分	约500人		グアム	嘉手納 三沢	無	嘉手納飛行場で 練をグアム等へ移		定であった訓
	グアム	Н30. 9. 4 (火)	~ 9. 3	30(日)	FA-18×10 F-35×8機	幾			グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で記録をグアム等へ移		定であった訓
30	グアム	Н30. 9. 10	(月)	~ 9.	21(金)	F-15×12機				グアム	嘉手納	無	嘉手納飛行場で 練をグアム等へ移		定であった訓
	新田原	Н30. 10. 27	7(土)	~11	8(木)	F-15×8機	ź	約140人		II	嘉手納	無			
	築城	Н30. 11. 50	(月)	~11	.8(木)	F-16×6機	ź	約 80人		П	三沢	無			
	グアム	Н31. 2. 11	(月)	~ 3.	.7(木)	F-16×14機	ý.	約310人		グアム	三沢	無	嘉手納飛行場で 練をグアム等へ移		定であった訓
	グアム	Н31. 2. 13	(水)	~ 3.	12(火)	F-15×12機 FA-18×10株		約670人		グアム	嘉手納 岩国	無	嘉手納飛行場で 練をグアム等へ移		定であった訓
	グアム	Н31. 3. 11 ((月)	~ 3.	29(金)	FA-18×17				グアム	岩国	無	嘉手納飛行場で写 練をグアム等へ移		定であった訓
	計	千 歳:1[三 沢:1] 百 里:1[グアム:6]	п	小 松 築 城 新田原 回	:1回					I:1回 Ⅱ:5回 グアム:6回	三 沢:4回 岩 国:5回 嘉手納:5回	1基地派遣			

年度	基地名	訓	練	期	間	参加	規	模(米:	軍)	訓練 タイプ	参加部隊	視察有無	備		考
	-	グアム等へ						票に計画:	予定					H31.3.25通知		
	グアム	Н31. 4. 22	(月)	\sim 4.	27(土)	F-15×6 F-16×6	5機 5機	約270)人		グアム	嘉手納 三沢	無	嘉手納飛行場 練をグアム等~		定であった訓
	グアム	R1. 6. 3 (月)	~ 6.	28(金)	FA-18×	(10機	差 約2	200人		グアム	岩国	無	嘉手納飛行場 練をグアム等/		定であった訓
	小松	R1. 10. 1 ((火)	~ 10).4(金)	F-16×6	6機	約100)人		П	三沢	無			
	三沢	R1. 10. 10	(木)	~1	1.4(月)	FA-18×	(12機	き約17	70人		П	岩国	無	土日祝並びに は行われてい		1、28日は訓練
令和一	グアム	R2. 1. 27	(月)	~2.	6 (木)	F-15×1	12機	約21	10人		グ・アム	嘉手納	無	練をグアム等~	移転	定であった訓
元年度	グアム	R2. 1. 31	(金)	∼ 3.	6 (公)	F-16×1 EA-18×	1//4	約43	30人		グ・アム	三沢	無	練をグアム等~ 訓練は期間中	^移転 において	
及	グアム	R2. 2. 4 ((火)	~3.1		F-15×12 E-3×2機				680人	グ・アム	嘉手納 岩国	無	嘉手納飛行場 練をグアム等/ 訓練は期間中	^移転 において	週4日実施
	グアム	R2. 3. 2(月)	∼ 3.	26(木)	FA-18× E-2D×4				3機	グ・アム	岩国	無	練をグアム等~ 訓練は期間中	入移転 において	
	グアム	R2. 3. 6(31(火)	FA-18×	(16機	É、EA- 約430		3機	グ・アム	岩国	無	嘉手納飛行場 練をグアム等/ 訓練は期間中	移転	
	計	千 歳:(三 沢:: 百 里:(グアム::)	1回	小 築 新田原 回	以:0回						I:0回 II:2回 グアム:7回	三 沢:3回 岩 国:5回 嘉手納:3回				
2 年 度	計画	グアム等へ	の訓練	移転を	含み10回	程度の実施	を目標	票に計画:	予定					R2. 3. 30通知		

三沢基地訓練移転調査結果

1 訓練概要

(1) 訓練時期 令和元年10月10日(木)~11月4日(月)

※ただし、土日祝並びに10月10日(木)、11日(金)、

28日(月)は、訓練を行わない

(2) 訓練形態 タイプⅡ

(3) 参加部隊 【米 軍】 第12海兵航空群(岩国)

【航空自衛隊】 第3航空団(三沢)、第2航空団(千歳)、

北部航空警戒管制団 (三沢)

(4) 演練項目 戦闘機戦闘訓練及び空対地射爆撃訓練等

(5) 訓練空域等 三沢東方空域、秋田西方空域及び三沢対地射爆撃場

(6) 参加規模 【米 軍】 FA-18×12機程度、人員170名程度

※人員、物資輸送のため輸送機が期間の前後に飛来する予定

【航空自衛隊】 $F-2\times4$ 機程度、 $F-15\times4$ 機程度

2 調査事項

	東北防衛局	三沢市	東北町	六ケ所村
係る協定日米共同訓練に	・協定は結んでいない ※訓練移転開始以前から変更 なし	・協定は結んでいない ※訓練移転開始以前から変更 なし	・協定は結んでいない ※訓練移転開始以前から変更 なし	・協定は結んでいない
住民周知	·公表 9月20日	・三沢市防災メールにて訓練内容を送信 ・通知内容を市で整備しているケーブルテレビにて放映 ・通知内容及び騒音測定結果 (速報値)を市ホームページへ掲載 ・三沢基地周辺町内連合会に対し、訓練内容を通知 ・三沢市議会に対し、議会事務局を通じて訓練内容を通知	・町ホームページ・防災メール配信により周知。更には、騒音測定対象地区の行政連絡員に電話で知らせた。 (ニュース、地元紙による報道及び防衛省ホームページでも周知が図られた)	・住民周知は行っていない
米兵の行動	・三沢防衛事務所内に現地連絡本部を設置 ・現地連絡本部から米側に対し、訓練の安全性の確保等地元からの要請内容について申し入れ ・事件やトラブルは特になかった ※三沢基地所属の米軍人等が日頃から外出していることもあり、従来から市内の巡回等特別な措置は執っていない	・特別な体制は無し ・緊急連絡先として、基地渉外 課長等が携帯電話にて24時間 対応 ※前回の訓練移転時と同様	・三沢防衛事務所内に東北防衛 局訓練移転現地対策本部を設置(訓練状況をメールで随時 受信) ・緊急連絡先として、建設課の 担当課長補佐が携帯電話で24 時間対応	・現地連絡本部からの電話・FAX・メールで確認
騒音	・三沢飛行場固定測定局:12ヶ所 (三沢市7、東北町5) ・三沢飛行場臨時測定局:9ヶ所 (三沢市5、東北町4) ※測定結果は地元自治体に報告 ・騒音結果の最大値 ・米軍機:104dB(離陸時) ・自衛隊機:103dB(離陸時) ・騒音苦情件数 0件(前回0件)	・局の臨時測定局5ヶ所・訓練終了後、局のデータを受 領予定		 ・村騒音測定器2基 ・10月16日(水)平沼集会所 ・騒音測定結果最大値 55.9Lden(71.9W) ※米軍機、自衛隊機の識別は 行っていない

令和 2 年 1 月 1 7 日防 衛 省

米軍再編に係る嘉手納飛行場からグアム等への訓練移転に関する訓 練計画概要について

米軍再編に係る嘉手納飛行場からグアム等への訓練移転(単独訓練)に関する訓練 計画概要について、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。

今回で訓練移転は101回目(国内56回、グアム等45回)となり、グアム等への訓練移転は、平成23年1月及び10月の日米合同委員会合意に基づき、本来であれば、嘉手納飛行場で実施予定であった航空機による訓練を、グアム等へ移転するものです。

○ 期 間:令和2年1月27日(月)~2月6日(木)

〇 参加部隊:第18航空団(嘉手納)

○ 訓練場所:グアム島のアンダーセン空軍基地及びその周辺区域

〇 演練項目: 戦闘機戦闘訓練

○ 参加規模: F-15×12機程度 人員210名程度

※ 本内容については、今後、変更される場合があります。

令和 2 年 1 月 1 7 日 防 衛 省

米軍再編に係る三沢飛行場からグアム等への訓練移転に関する訓練 計画概要について

米軍再編に係る三沢飛行場からグアム等への訓練移転(単独訓練)に関する訓練計 画概要について、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。

今回で訓練移転は102回目(国内56回、グアム等46回)となり、グアム等への訓練移転は、平成23年1月及び10月の日米合同委員会合意に基づき、本来であれば、嘉手納飛行場で実施予定であった航空機による訓練を、グアム等へ移転するものです。

○ 期 間:令和2年1月31日(金)~3月6日(金)(訓練は、期間中において週4日実施)

○ 参加部隊:第35戦闘航空団(三沢)

○ 訓練場所:グアム島のアンダーセン空軍基地及び北マリアナ諸島のファラロン・デ・メディニラ空対地射場

○ 演練項目:空対地射爆撃訓練及び戦闘機戦闘訓練

○ 参加規模: F-16×14機程度、EA-18×5機程度 等 人員430名程度

※ 本内容については、今後、変更される場合があります。

令和 2 年 1 月 1 7 日 防 衛 省

米軍再編に係る嘉手納飛行場及び岩国飛行場からグアム等への訓練 移転に関する訓練計画概要について

米軍再編に係る嘉手納飛行場及び岩国飛行場からグアム等への訓練移転(単独訓練)に関する訓練計画概要について、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。

今回で訓練移転は103回目(国内56回、グアム等47回)となり、グアム等への訓練移転は、平成23年1月及び10月の日米合同委員会合意に基づき、本来であれば、嘉手納飛行場で実施予定であった航空機による訓練を、グアム等へ移転するものです。

○ 期 間:令和2年2月4日(火)~3月11日(水)(訓練は、期間中において週4日実施)

○ 参加部隊:第18航空団(嘉手納)、第12海兵航空群(岩国)

○ 訓練場所:グアム島のアンダーセン空軍基地及びその周辺区域

〇 演練項目: 戦闘機戦闘訓練

○ 参加規模: F-15×12機程度、FA- 18×10機程度E- 3× 2機程度、KC-135× 2機程度 等人員680名程度

※ 本内容については、今後、変更される場合があります。

令和 2 年 2 月 2 5 日 防 衛 省

米軍再編に係る岩国飛行場からグアム等への訓練移転に関する訓練 計画概要について

米軍再編に係る岩国飛行場からグアム等への訓練移転(単独訓練)に関する訓練計 画概要について、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。

今回で訓練移転は104回目(国内56回、グアム等48回)となり、グアム等への訓練移転は、平成23年1月及び10月の日米合同委員会合意に基づき、本来であれば、嘉手納飛行場で実施予定であった航空機による訓練を、グアム等へ移転するものです。

○ 期 間:令和2年3月2日(月)~3月26日(木)(訓練は、期間中において週5日実施)

〇 参加部隊:第5空母航空団(岩国)

○ 訓練場所:グアム島のアンダーセン空軍基地及び北マリアナ諸島のファラロン・デ・メディニラ空対地射場

〇 演練項目:空対地射爆撃訓練

参加規模: FA-18×16機程度、EA-18×3機程度 E-2D × 4機程度 等人員510名程度

※ 本内容については、今後、変更される場合があります。

令和 2 年 2 月 2 5 日 防 衛 省

米軍再編に係る岩国飛行場からグアム等への訓練移転に関する訓練 計画概要について

米軍再編に係る岩国飛行場からグアム等への訓練移転(単独訓練)に関する訓練計 画概要について、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。

今回で訓練移転は105回目(国内56回、グアム等49回)となり、グアム等への訓練移転は、平成23年1月及び10月の日米合同委員会合意に基づき、本来であれば、嘉手納飛行場で実施予定であった航空機による訓練を、グアム等へ移転するものです。

○ 期 間:令和2年3月6日(金)~3月31日(火)(訓練は、期間中において週5日実施)

〇 参加部隊:第5空母航空団(岩国)

○ 訓練場所:グアム島のアンダーセン空軍基地及び北マリアナ諸島のファラロン・デ・メディニラ空対地射場

〇 演練項目:空対地射爆撃訓練

○ 参加規模: FA-18×16機程度、EA-18×3機程度 等 人員430名程度

※ 本内容については、今後、変更される場合があります。

以 上

令和2年3月30日

防 衛 省

令和2年度における米軍再編に係る航空機訓練移転について

令和2年度の米軍再編に係る航空機訓練移転については、10回程度の実施 を目標に計画する予定です。

当該訓練移転は、日米の相互運用性の向上及び嘉手納をはじめとする米軍飛行場周辺の騒音軽減を目的として実施されるものであり、日米両政府の緊密な協力関係により実現するものです。

なお、個々の訓練計画の概要については、決まり次第、関係自治体等にお知らせします。

(参考)

訓練移転元の米軍飛行場:嘉手納、岩国及び三沢飛行場

訓練移転先:千歳、三沢、百里、小松、築城及び新田原の各自衛隊基地並びにグアム等

令和元年 1 2 月 1 2 日 防 衛 省

米軍再編に係る訓練移転(回転翼機及びティルト・ローター機等の沖縄県 外への訓練移転)に関する訓練計画概要について

米軍再編に係る訓練移転(回転翼機及びティルト・ローター機等の沖縄県外への訓練移転(日米共同訓練:国内における米海兵隊との実動訓練(ノーザンヴァイパー))に関する訓練計画概要について、以下のとおりとなりましたのでお知らせします。

今回の訓練移転は、平成28年9月1日付の日米合同委員会合意に基づき、沖縄県外での訓練の一層の推進を図り、訓練活動に伴う沖縄の負担を軽減するため、現在普天間飛行場に所在するティルト・ローター機等の訓練活動を沖縄県外に移転するものであり、今回で訓練移転は10回目(国内9回、グアム等1回)となります。

○ 訓練期間:令和2年1月22日(水)~2月8日(土)(準備訓練は、1月22日(水)~25日(土)、共同訓練は、1月26日(日)~2月8日(土)の間、実施予定)

〇 参加部隊: [米軍]

第1海兵航空団第36海兵航空群第262海兵隊中型ティルト・ローター機 飛行隊(普天間)、第3海兵師団第4海兵連隊等

[陸上自衛隊]

第5旅団第4普通科連隊、第5特科隊等

〇 訓練場所:北海道大演習場、矢臼別演習場等

〇 訓練項目:ヘリボン訓練 等

〇 参加規模: [米軍]

MV-22×2機程度、AH-1×2機程度、UH-1×2機程度

[陸上自衛隊]

AH-1×3機程度、UH-1×8機程度

- ※1 MV-22は、本訓練の機体整備等のため航空自衛隊千歳基地を使用予定です。
- ※2 AH-1等は、本訓練の機体整備等のため陸上自衛隊帯広駐屯地を使用予定です。
- ※3 本内容については、今後、変更される場合があります。

日米共同訓練(ノーザンヴァイパー)の実施結果について

1 訓練期間

令和2年1月22日(水)~2月8日(土)

2 オスプレイの飛行

2/4 PM 1 機千歳基地飛来

// PM 1 機千歳基地飛来

2/5 AM 1機千歳基地離陸~北大演到着

" AM 1 機千歳基地離陸~北大演到着

" AM 1 機北大演離陸~千歳基地着陸

" PM 1 機北大演離陸~千歳基地着陸

" PM 1 機千歳基地離陸

" PM 1 機千歳基地着陸

2/6 AM 1機千歳基地離陸~北大演到着

" AM 1機北大演離陸~千歳基地着陸

2/7 AM 1機千歳基地離陸~北大演到着

" AM 1機北大演離陸~千歳基地着陸

ッ PM 1機千歳基地を離陸し帰還

2/10 PM 1機千歳基地を離陸し帰還

計 14回(千歳基地を離着陸した回数)

3 騒音測定結果

最高値 91.6dB (2/5 沼ノ端局)

4 千歳基地における米軍の行動

宿泊:東千歳駐屯地内の建物 外出:あり 苦情・トラブル等:なし

5 訓練期間中の事件・事故

なし

6 市民からの問い合わせ等

5件(目撃情報4件、飛行経路1件)

7 市の対応

- ○訓練計画概要の通知
 - ・市議会議員、航空機騒音対策協議会委員、航路下町内会役員、苫小牧警察署等の関係機関
- ○北海道防衛局及び北部方面総監部、航空自衛隊千歳基地に対する申入れ
- ○航路下地域に周知チラシ全戸配布
- 〇市長記者会見
- ○市ホームページにオスプレイの飛行情報及び騒音測定結果を掲載
- ○市役所だより掲載
- 〇市議会総合開発特別委員会へ報告


8 主な検証結果

- 〇今回の日米共同訓練におけるオスプレイの千歳基地使用については、事件・事故無く無事終了した。
- ○千歳市と協力体制を組むなど、関係機関と密接な連携を図り、いち早い情報収集に努めた。
- 〇市民への情報発信については、米軍再編訓練移転に準拠し、市ホームページや新聞の市役所 だよりに掲載したほか、航路下地域の住民にチラシを配布するなど、市民の安全・安心に万 全を期すことができた。

令和元年度

航空機騒音測定結果について

航空機騒音測定位置図



令和元年度 航空機騒音測定結果(時間帯別・レベル別)

	$\overline{}$			汨	制定日数	馬	蚤音発生回	数(日平均)	計			レベル	別騒音発生	回数(日平:	均値)			最高値	年平均値	Lden
			<u> </u>	(A	刊化日数	0~7時	7~19時	19~22時	22~0時		70dB未満	70dB∼	75dB∼	80dB∼	85dB∼	90dB∼	95dB∼	100dB∼	dB	dB	dB
	植	苗	. ,	司	357	225	61,527		994	74,363	21,127	43,432	9,458	313	31	2	0	0	92.2	72.5	58
	- The	ш			501	1	172	33	3	209	59	122	26	1	0	0	0	0	32.2	12.0	
	ゥ	トナ	イリ	큶	357	228	,		520	47,333	43,370	2,993	537	281	131	17	4	0	96.7	68.9	53
	Ĺ					1	109	21	1	132	121	8	2	1	0	0	0	0	00		
	美	沢	J	司	357		54,756		776	66,412		853	217	52	9	0	0	0	88.6	62.9	48
				_		0	153	30	2	185	183	20. 112	0	0	0	0	0	0			
北	湖	畔	.)	司	357	286	70,248		1,080	84,630		29,446	6,103	274	30	2	0	0	92.7	70.6	57
海						105	197	36	3	237	137	82	17	1	0	0	0	0			
道測	斎	藤	宅り	司	357		46,897		253	56,219		1,494	418	51	9	1	0	0	91.2	63.9	48
定						0	131	25	1 070	157	152	4	700	0	1.01	10	0	0			
局	植	苗公	園)	司	357	295	65,961		1,078	79,830		10,474	768	403	161	18	3	0	98.1	68.5	54
						70	184	35	640	223	191	29	210	68	<u>0</u> 18	0	0	0			
	勇	払	.)	司	340		44,759		640 2	53,690		3,254	310		19	8	0	0	94.0	66.2	51
						0	132 62,776	24 12,067	$\frac{2}{1,078}$	$\frac{158}{76,204}$	147 70,339	10 5,079	363	$\frac{0}{297}$	118	0	0	0			
	沼ノ	ノ端り	東雲月	司	357	200 1	175	34	3	213	197	14	303 1	291 1	110	0	0	0	94.1	67.3	54
						<u>1</u> 51	48,068		589	57,265		3,776	379	37	<u>U</u>	6	0	0			
	勇	払	東	司	326	0	147	26	2	175	163	3,770	1	0	0	0	0	0	94.7	65.9	51
							56,207		459	67,086		2,238	286	30	7	0	0	0			
	植	苗会	館丿	司	358	0	157	29	103	187	180	6	1	0	0	0	0	0	88.0	65.3	52
苫		×1		_	0.50	259			1,026	83,830		42,463	15,243	698	74	2	1	0	07.4	70.0	
小	丹	治	沼 丿	司	358	1	196	34	3	234	71	118	43	2	0	0	0	0	97.4	73.2	59
牧士	mb	T-6-	-++- 1	_	0.57	160	64,804		739	77,603	73,911	3,096	538	53	5	0	0	0	00.0	CF C	-
市測	琥	珀	荘 丿	司	357	0	182	33	2	217	207	8	2	0	0	0	0	0	88.3	65.6	53
定	्रा	> 护 杆	# 1	_	361	239	57,138	10,182	983	68,542	53,957	13,205	1,178	191	10	1	0	0	90.7	69.0	54
局	ſΉ	ノゾニ	東丿	可	201	1	158	28	3	190	149	37	3	1	0	0	0	0	90.7	68.9	54
	沼)	端	司	362	238	50,386		817	60,710	58,617	1,170	516	280	97	23	7	0	97.4	67.4	52
	1 II	/	>m /	ΗJ	302	1	139	25	2	167	162	3	1	1	0	0	0	0	31.4	01.4	JZ

・測定日数 前年4月~今年3月までの日数から欠測日数を引いた数

・騒音発生回数 上段 前年4月~今年3月までの総数

下段 1日平均回数=総数÷測定日数(小数第1位を四捨五入)

航空機別の自粛時間飛行機数

(1)民間航空機

機数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
年度	機数	機数	機数	機数	機数	機数	機数						
平成27年	20	17	27	24	36	31	23	31	26	22	64	33	354
平成28年	18	19	9	15	43	23	13	29	104	72	65	13	423
平成29年	11	9	13	23	83	40	38	28	43	49	58	28	423
平成30年	11	12	18	52	42	16	15	19	47	56	31	30	349
令和元年	14	27	29	28	40	57	33	5	27	29	33	1	323

※22時~翌日7時までの飛行を集計。24時間運用に係る深夜早朝便を除く。

(2)自衛隊機等

(=/ H 1131/	4 D/4 0	,																								
機数	ζ	4月	5	月	6,	月	7,	月	8,	月	9.	月	10	月	11	月	12	月	1.	月	2.	月	3,	月	合	計
年度	回数	数 機数	回数	機数																						
平成27年	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	3	5	13	13	19	19	2	2	3	5	8	11	3	14	53	73
平成28年	3	5	3	3	15	23	15	30	12	36	2	2	0	0	20	17	1	1	0	0	0	0	1	1	72	118
平成29年	2	4	2	4	1	2	5	9	1	2	8	15	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	21	40
平成30年	0	0	0	0	1	2	3	4	4	8	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	21
令和元年	1	2	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	21

※22時~翌7時まで及び土日・祝日に騒音観測したものを集計(「回数」は騒音の観測回数)。

(3)海上保安庁

<u> </u>													
機数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
年度	機数	機数	機数	機数	機数	機数	機数						
平成27年	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	1	1	12
平成28年	1	0	3	1	1	0	5	4	2	0	2	4	23
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	3	1	11
平成30年	3	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	11
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3

								苫	小牧	Ŧ	歳	航空会				路	線		使	用耳	里	i i				
No.	南	雏	着陸		時		定刻	離陸	着陸	離陸	着陸		便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急 事態	機材故障	天候	そ が 航空 管制 等	の 他 その他		駋	. , , , , ,	録
1	4	月	1 日	6	: 5	52	7 : 50	0	0			PAL	406	A321NE0	定期・旅客	マニラ	新千歳			0			強い追い風の影響のため早着。	沼ノ端東 沼ノ端 琥珀荘 丹治沼	6:49:03 6:49:11 6:50:34 6:50:35	67. 1 dB 56. 1 dB 59. 6 dB 71. 6 dB
2	4	月	1 日	22	: 0)1	21 : 00	0			0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			タ刻から羽田/成田空港は大気の状態が不安定となり 雷雨にみまわれた。この影響で羽田空港への到着/出 発便に大幅な遅延が発生した。	騒音記録 該当なし		
3	4	月	1 日	22	: 0	9	21 : 4	5			0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			当該便の機材繰りで、羽田空港付近の飛行経路に強い 雷雲が発生し、雷雲を回避し離発着する航空機が、上 空と地上にて待機し遅延が生じた。	騒音記録 該当なし		
4	4	月	1 日	1 22	: 2	27	21 : 3	5			0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	ANA81 (羽田-新千歳) が欠航 (前便ANA298/鳥取-羽田が機材故障により大幅遅れ) となったため、当該便は、遅延措置を講じお客様教済を実施したことにより遅延となった。			
5	4	月	2 日	1 22	: 2	22	21 : 00	0	0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	当該便は初便の機材変更に伴い、お客様の変更処理に 時間を要し大幅な遅延が発生した。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	22:20:38 22:20:48	66. 5 dB 82. 8 dB
6	4	月	3 日	22	: 0)6	19 : 5	5		0		APJ	110	A320	定期・旅客	新千歳	関西国際		0				前便APJ417が仙台空港で整備作業が発生し1時間54分 遅れで到着。	騒音記録該当なし		
7	4	月	5 日	1 22	: 1	1	21 : 4	5				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便は定刻での出発を予定していたが、グループの お客様の実際の人数とシステムの人数に不一致が発生 した。何度、確認をしても一致しなかったため、最終 的に機内でのマニアルでのカウントを実施することに なったため。	琥珀荘 丹治芸紹 植ゴス館 沼ノ端東	22:12:09 22:12:11 22:12:22 22:12:54 22:13:19	74. 4 dB 63. 3 dB 64. 5 dB
8	4	月	5 日	22	: 3	36	21 : 30	0 0				ADO	44	B737-700	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便の運航乗務員は羽田発新千歳行のAD035便で新 千歳空港へ移動予定あったが、AD035便が不具合を発 生し欠航となったため。	琥珀荘 植苗会館 丹治2端 沼ノ端東	22:36:51 22:37:06 22:37:06	65. 4 dB 62. 8 dB 69. 6 dB 64. 2 dB
9	4	月	10 日	22	: ()8	21 : 2	5		0		SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際		0				SKY768の接続便(SKY767/中部-千歳)は出発後の機材 不具合により駐機場へ引き返しとなった。その後整備 処置を実施し再出発したが、1時間2分の遅延運航と なった。	騒音記録 該当なし		
10	4	月	24 日	22	: 1	13	21 : 3	5			0	ANA	79	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前便ANA472 (那覇-羽田) は、前々便(ANA473/羽田-那覇)の到着遅れや機材点検に時間を要し、定刻より1時 間4分遅れで駐機場を出発した。	騒音記録 該当なし		
11	4	月	26 日	23	: 1	0	21 : 2	5		0		SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際		0				出発前に急遽機材の整備点検作業(エレベーター関連)が必要となり時間を要すことから、新千歳にて接続便をSKY729/羽田-千歳から機材変更し運航。	騒音記録 該当なし		
12	4	月	27 日	22	: 0	9	21 : 3	5			0	ANA	79	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前便ANA472(那覇一羽田)は羽田空港に27分遅れで到 着。	騒音記録 該当なし		
13	4	月	27	日 22	: 3	31	21 : 10	0			0	JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳					0	当該便は6便前のJAL2832便で発生した機材故障(エンジン・リバース関連)で、当該便は1時間25分の遅れとなったため。	騒音記録 該当なし		
14	4	月	28 日	23	: :	2	21 : 20	0			0	JAL	2828	ERJ170	定期・旅客	秋田	新千歳					0	JAL2827は、前便JAL2907で搭載されてきた貨物が貨物 室の床面強度を超えた可能性があるとの疑念がでてき たため、念のため安全を確認するため、他の機材を使 用して運航することになったため。	騒音記録 該当なし		
15	5	月	1 日	22	: (01	21 : 4	5			0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	当該便の機材繰りで、午前中羽田発旭川行のAD083便が出発する際に運航乗務員の乗務調整による遅延が発生。	騒音記録 該当なし		
16	5	月	1 日	1 22	: 4	16	21 : 00	0 0				ADO	38	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	他便で使用予定の機材に不具合が生じた関係で、当該 便に繋がる機材繰りに接続変更が必要となり遅延が発 生。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:47:29 22:47:31	68. 1 dB 59. 5 dB

								苫	小牧	千	歳	航空会				路	線	1	吏 丿	用 邦	里 庄	3				
No.		離	着 陸	2 1	時	;	定刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	そ 航空 管制 等	か 他 その他		騒	音 記	録
17	5	月	2 E	1 22	2 : 13	2	1 : 30				0	JAL	2909	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳			0			新千歳空港気象状態が午前中より気圧の谷の影響で霧雨、もや、弱い雨が発生した。この影響もあって運航便に遅延が発生し、関東地方の天気も安定せず運航便に乱れが発生し更に時間帯が夜間になって霧が濃くなった。	騒音記録該当なし		
18	5	月	2 E	1 22	2 : 15	2	1 : 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	2便前の旭川発羽田行のAD084便が出発後に被雷し大幅 な遅延見込みとなる。	騒音記録 該当なし		
19	5	月	2 =	1 22	2 : 29	2	1 : 00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			新千歳空港気象状態が午前中より気圧の谷の影響で霧雨、もや、弱い雨が発生した。この影響もあって運航 便に遅延が発生し、関東地方の天気も安定せず運航便 に乱れが発生し更に時間帯が夜間になって霧が濃く なった。	騒音記録 該当なし		
20	5	月	6 E	1 22	2 : 00	2	1 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			全国的に前線の通過に伴い飛行経路上及び前便 JAL2019便(伊丹/新千歳)の出発地が雷雨に見舞われ 当該便の出発に際して遅延が生じた。	琥珀荘 丹治沼 植苗会館 沼ノ端	22:01:3 22:02:2	7 61. 5 dB 3 68. 5 dB 1 61. 5 dB 1 63. 7 dB
21	5	月	8 E	1 22	2 : 16	2	1 : 35		0			ANA	79	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳		0				当該便は出発前の点検で機材に不具合が発見されたため、急遽機材変更での就航となった。	騒音記録 該当なし		
22	5	月	15 日	22	2 : 56	2	1 : 25	0				SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際		0				SKY768〜接続予定であったSKY767に機材不具合が発生 し、SKY729からの接続に変更となり、1時間23分の遅 延運航となった。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:57:4 22:58:2 22:58:4	6 57. 7 dB 8 65. 6 dB 9 57. 5 dB 1 59. 4 dB
23	5	月	16 ⊨	1 22	2 : 07	2	1 : 00	0				JAL	528	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			新千歳空港は、夕方から海霧が入る状況となり、夜間に入って濃くなり、状況によって運航出来なくなることも想定された。そのため、JAL530のお客さまを出来る限り前便であるJL528に振り替えたため遅延した。	琥珀荘 丹治沼 植苗会館 沼ノ端 アン端東	22:08:2 22:08:3 22:09:1 22:09:3	2 57. 7 dB 6 66. 9 dB 1 57. 7 dB 9 60. 8 dB 4 61. 1 dB
24	5	月	16 ⊨	1 22	2 : 13	2	1 : 20	0				JAL	530	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			上記と同じ理由。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:14:4 22:14:5	8 65.8 dB 4 59.1 dB 5 59.6 dB
25	5	月	16 E	1 22	2 : 23	2	0 : 25	0				ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際					0	当該便は前々便のANA703(名古屋-千歳)の到着時、千歳の固定橋の不具合により使用できず、スポット変更 LANA706(千歳-名古屋)の出発遅れた。	琥珀荘 丹治沼 植苗会館 沼ノ端 沼ノ端東	22:24:2 22:24:2 22:25:1 22:25:2	6 57. 8 dB 6 67. 5 dB 6 57. 3 dB 4 59. 9 dB 3 59. 9 dB
26	5	月	17 E	1 2	3 : 23	2	1 : 45	0				JAL	598	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			新千歳空港は夜間にかけて、濃い霧になる予想となっており、オリジナルの機材B737-800では、離陸のための代替空港が選定できない恐れがでてきたため、機材を変更することとしたため。	丹治沼 植苗会館 琥珀荘 沼ノ端 アノ端東	23:24:5 23:24:5 23:25:4 23:25:5	9 69. 7 dB 0 62. 5 dB 4 62. 6 dB 6 62. 5 dB 3 62. 9 dB
27	5	月	19 ⊨	1 22	2 : 00	2	1 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	前便JAL2019 (伊丹/千歳) 便は他路線からのお客様を 救済したことで遅延を引きずった。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:01:5	4 72. 2 dB 4 60. 7 dB 2 61. 4 dB
28	5	月	19 ⊨	1 22	2 : 04	2	0 : 30	0				ANA	82	B777-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便と同型機種に機材故障が発生し、ダイヤ全体を 見直し、欠航便の発生を避けるべく組み直したため。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:05:1 22:06:1	8 66. 6 dB 2 62. 9 dB 6 71. 7 dB 5 63. 6 dB 8 66. 0 dB
29	5	月	19 ⊨	1 22	2 : 05	2	1 : 00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			当該便に使用機材は沖縄線に運航していたが、現地の 天候と前便からの遅延を引きずり大幅な遅延となっ た。	騒音記録 該当なし		
30	5	月	19 E	1 22	2 : 18	2	1 : 25	0				ANA	84	B777-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便と同型機種に機材故障が発生し、ダイヤ全体を見直し、欠航便の発生を避けるべく組み直したため。	沼ノ端	22:19:1 22:19:2 22:20:1	5 65. 7 dB 1 70. 4 dB 3 63. 6 dB 7 66. 7 dB 0 66. 1 dB
31	5	月	21 E	1 22	2 : 02	2	1 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			当該便は機材がターンにおいて羽田空港悪天候による出発制限や沖縄那覇空港混雑による到着および出発制限により遅れが累積された。	騒音記録 該当なし		

								苫	小牧	手	歳	航空会				路	線		使 ,	用耳	里 月	<u> </u>				
No.		離	着『	壺	日時		定刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	の 他 その他	使用理由内訳	騒	音記	録
32	5	月	21	∃ 2	2 : 1	0 :	21 : 00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			低気圧,前線の影響で羽田空港は強風、強雨となり管制上の遅延等が発生した。	騒音記録 該当なし		
33	5	月	21	∃ 2	2 : 1	2	21 : 10				0	ANA	717	B737-800	定期・旅客	中部国際	新千歳			0			前々便ANA741(羽田一釧路) は釧路空港悪天候により 千歳空港に目的地を変更し着陸。お客様降機後羽田空 港に向けて出発したことにより遅延した。	騒音記録 該当なし		
34	5	月	21	∃ 2	2 : 1	8 2	20 : 25	0				JJP	116	A320-200	定期・旅客	新千歳	成田国際			0			成田空港の低視程ならびに強風で成田空港が混雑したため。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東		68. 2 dB 61. 3 dB 60. 7 dB
35	5	月	21	∃ 2	2 : 2	2	21 : 50				0	VNL	929	A320-200	定期・旅客	成田国際	新千歳					0	当該便に使用する機材の成田空港到着が遅れ、玉突き 遅延が発生したため。	騒音記録 該当なし		
36	5	月	21 I	∃ 2	2 : 2	7 :	21 : 45				0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			羽田空港の強風による滑走路の使用制限のため、始発 便より大幅な遅延が発生した。	騒音記録 該当なし		
37	5	月	25 I	∃ 2	2 : 0	5	21 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳				0		本日夕刻に羽田空港に到着した要人の航空交通規制により、航空交通管制が混雑し、当該便は離陸までに30分を要した。	騒音記録該当なし		
38	5	月	26	3 2	2 : 1	0 :	20 : 05	0				GS	7972	A320-200	定期・旅客	新千歳	天津			0			天津空港悪天候による遅延。	丹治沼 琥珀荘 沼ノ端 沼ノ端東	22:11:41	66. 4 dB 58. 4 dB 59. 8 dB 60. 5 dB
39	5	月	26	∃ 2	3 : 2	9	21 : 45				0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便は、使用予定の飛行機が整備作業の発生で使用することが出来ず、旭川発羽田行AD088便運航後の飛行機を使用したため遅延した。	騒音記録 該当なし		
40	5	月	28	∃ 2	2 : 0	7	21 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	前々便ANA473(羽田-沖縄)は羽田空港において、米国 大統領来日警備強化に伴う出発制限や沖縄那覇空港混 雑による到着および出発制限により遅れが累積され た。	騒音記録 該当なし		
41	5	月	30	∃ 2	2 : 2	6	21 : 10				0	ANA	717	B737-800	定期・旅客	中部国際	新千歳					0	当該便とANA449(名古屋-福岡)の機材パターンを中 部空港で変更した。	騒音記録 該当なし		
42	6	月	5 I	∃ 6	5 : 5	0	7 : 50				0	PAL	406	A321NE0	定期・旅客	マニラ	新千歳					0	出発地早発のため早着。	騒音記録 該当なし		
43	6	月	7	∃ 2	2 : 1	9 :	20 : 55				0	JAL	2019	B737-800	定期・旅客	大阪国際 (伊丹)	新千歳			0			夕刻以降、新千歳空港は予報よりも早く雲低の低下が 見られたことから、大阪国際空港にて急遽高カテゴ リー運航が可能な乗員の手配を実施し、この乗員手配 に時間を要した。	騒音記録 該当なし		
44	6	月	7	∃ 2	2 : 2	1 2	21 : 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	使用予定の飛行機が整備作業の発生で使用することが 出来ず機材繰りを変更した為、2便前の羽田発⇒千歳 着AD029便で40分の遅延が発生した。	騒音記録 該当なし		
45	6	月	7	∃ 2	2 : 3	9 :	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田国際空港悪天候による空港混雑により、当該便の出発時間に制限がかかり、出発が遅れたため。	騒音記録 該当なし		
46	6	月	7	∃ 2	2 : 5	2	21 : 50	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	前々便ANA2177(成田一伊丹) は成田空港航空交通管制 混雑により、駐機場出発および離陸までに時間を要し たため、大幅な遅れとなった。	丹治沼 沼ノ端東	22:53:04 22:54:01	63. 1 dB 59. 8 dB
47	6	月	7	∃ 2	2 : 5	7	20 : 25	0				ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際				0		前便ANA2155 (成田一千歳) は成田空港航空交通管制 混雑により、駐機場出発および離陸までに時間を要し たため、大幅な到着遅れとなった。	丹治沼 沼ノ端東	22:59:48	
48	6	月	7 E	1 2	3 : 1	3	21 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			当該便は、使用する機材の到着が新千歳空港霧による 高カテゴリー運航が可能な乗員の手配のために到着が 遅延した。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	23:15:44	60.0 dB 60.1 dB
49	6	月	9	∃ 2	2: 0	8	21 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	JAL598は、前便の出発時にお客様の手荷物で客室内で 収納できない手荷物をカーゴ室に移す作業を行ったこ とによる遅れを引きずった。	琥珀荘 植苗会留 丹治沼 沼ノ端東	22:09:07 22:09:53	61. 3 dB 59. 6 dB 70. 7 dB 62. 3 dB 61. 8 dB
50	6	月	9	∃ 2	2 : 1	4	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳					0	成田空港混雑に伴い、玉突き遅延が発生した為	騒音記録 該当なし		
51	6	月	10	∃ 2	2 : 2	4	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳					0	成田空港混雑に伴い、玉突き遅延が発生した為	騒音記録 該当なし		
52	6	月	14	∃ 2	2 : 0	0	21 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	JAL598は、前便JAL2019がやや遅延して到着した。出発準備に時間を要し、お客様の搭乗後に機内荷物の収納確認に時間を要した。			66. 1 dB 65. 8 dB 59. 0 dB
53	6	月	14	∃ 2	2 : 2	2	21 : 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳		0				当該便が羽田空港を出発する際に、逆推力装置の点検 に時間を要し遅延が発生した。	騒音記録 該当なし		

								苦	小牧	千	歳	航空会				路	線	,	使	用耳	里 庄	3				
No.		離	着	陸	日月	寺	定刻	離陸	着陸	離陸	着陸		便名	機種	運航目的	出発空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	そ の 航空 管制 等	か 他 その他		騒	音記	録
54	6	月	15	日:	22 :	05	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳					0	成田空港混雑に伴い、玉突き遅延が発生した為	騒音記録 該当なし		
55	6	月	15	日:	22 :	47	20 : 25	0				ANA	1720	B787-8	定期・旅客	新千歳	関西国際					0	手荷物実搭載個数に疑義が生じ、確認に時間を要したことに加え、成田空港航空交通管制混雑により、駐機場出発および離陸までに時間を要したため、大幅な遅	丹治沼 琥珀荘 沼ノ端東	22:48:06 22:48:53	70. 5 dB 57. 6 dB 64. 9 dB 64. 1 dB
56	6	月	16	日:	22 :	08	21 : 45			0		JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			発達した低気圧の影響により、前便JAL2019 (伊丹-千歳) は、前便の到着遅れにより遅延を引きずった。	騒音記録 該当なし		
57	6	月	18	日:	22 :	12	21 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			前便ANA472(那覇-羽田)の出発時間帯に沖縄空港周辺 に雷雲発生、地上支援業務が出来なくなった。また、 雷雲を回避するため航空交通管制混雑が重なった。	騒音記録 該当なし		
58	6	月	18	日:	22 :	18	21 : 25	0				SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			SKY768の接続となるSKY554(那覇-中部国際)は那覇空港の悪天候(雷雨)に伴う出発見合わせの為、出発が大幅に遅れ、次便SKY767(中部国際-新千歳)も1時間3分の遅延運航となった。	琥珀荘 丹描 沼 沼 館 沼 ノ 端 東	22:18:57 22:18:57	60. 5 dB 60. 4 dB
59	6	月	19	日:	22 :	32	21 : 00	0				SKY	730	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				機材故障に伴いSKY730への接続機材に機材変更が生じ、前便SKY727 (羽田-新千歳) が1時間26分の遅延となったため。	植苗会館 丹治荘 琥珀 井端 沼ノ端東	22:33:19 22:34:04	58. 5 dB 68. 3 dB 60. 4 dB 59. 7 dB 60. 4 dB
60	6	月	20	日:	22 :	33	21 : 00	0				SKY	730	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				機材故障に伴いSKY730への接続機材に機材変更が生 じ、前便SKY727 (羽田-新千歳) が1時間24分の遅延と なったため。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:34:29	65. 0 dB 58. 2 dB
61	6	月	21	日 :	22 :	05	21 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前々便ANA473(羽田-那覇)羽田空港において、出発準備中に機材不具合が発生し修復作業を実施したため。	騒音記録 該当なし		
62	6	月	21	日:	22 :	08	21 : 00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	JAL529のパターンの初便は伊丹から羽田への立ち上がり便となっており、伊丹の出発に際して、離陸までに30分近くを要したため。	騒音記録 該当なし		
63	6	月	21	日:	22 :	09	20 : 25	0				ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			当該便の前々便ANA2154(千歳-成田)の到着時間帯に成田空港周辺に雷雲発生、アプローチ出来ず羽田空港に代替着陸をしたため。	丹治沼	22:10:48	66.7 dB
64	6	月	21	日:	22 :	50	21 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			大気不安定となった本日は、西日本から東日本にかけて広く雷雲が発生することとなり、夕方から成田空港にそれがかかることとなった。当該便の3便前のJAL3005 (名古屋-成田) にて大幅な待機が発生し、1時間以上の遅れが発生した。	丹治沼 琥珀荘 沼ノ端 沼ノ端東	22:51:27 22:52:23	67. 3 dB 58. 7 dB 62. 9 dB 61. 5 dB
65	6	月	22	日:	22 :	15	21 : 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			千歳空港の強い雷により地上作業が中断し遅延が発生 した。その後の運航も遅延を回復出来ず、運用時間を 超える運航となった。	騒音記録 該当なし		
66	6	月	23	日:	22 :	02	21 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	空席待ち後に搭乗が決定したお客さまの搭乗手続きに 時間を要した。	琥珀荘 丹描芸沼館 沼ノ端東 アル端東	22:03:10 22:03:12 22:04:01	62. 4 dB 70. 3 dB 58. 6 dB 64. 0 dB 64. 5 dB
67	6	月	29	日:	22 :	09	21 : 25	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)				0		当該便の前便ANA779(伊丹一千歳) は、G20大阪サミットに伴う、伊丹空港離発着制限が実施されたため、出発が46分遅れとなった。	騒音記録 該当なし		
68	6	月	29	日 :	22 :	14	19 : 35	0				WAJ	010	A320-200	定期・旅客	新千歳	中部国際					0	使用機材到着遅れに伴う出発遅れ	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端東	22:15:33 22:15:35 22:15:35 22:16:30	60.0 dB
69	6	月	30	日 :	22 :	08	21 : 00	_			0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	JAL529は、前々便の機材変更に伴いお客様の変更処理に時間を要し、大幅な遅延が発生した。	騒音記録 該当なし		
70	6	月	30	日:	22 :	33	21 : 25	0				SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際		0				機材故障に伴いSKY767(中部国際-新千歳) への機材接続変更が発生し、SKY767は、約1時間の遅延運航となった。	琥珀荘 丹治沼館 沼ノ端 沼ノ端東	22:34:28 22:35:16	61. 8 dB 70. 0 dB 61. 2 dB 58. 6 dB 59. 8 dB
71	7	月	1	日 :	22 :	04	20 : 10				0	JJP	119	A320-200	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田空港の低視程及び低雲高に伴う地上混雑のため。	騒音記録 該当なし		

								苦	小牧	千	歳	航空会				路	線	1	吏	用 耳	理 F	由					
No.		離	着图	整	日時		定刻	離陸	着陸	離陸	着陸		便名	機種	運航目的	出発 空港	到着空港	緊急事態	機材故障	天候	そ 航空 管制 等		使用理由内訳	騒	音言	己 録	:
72	7	月	1	3 2	2 : 1	3	21 : 45				0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便で使用する予定であった機材が、羽田⇒旭川路 線のAD083で出発する際に機材整備が必要となり約1時 間半の大幅遅延となったため。	騒音記録 該当なし			
73	7	月	1	3 2	2 : 1	6	20 : 25	0				ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			前便ANA2155(成田-新千歳)は、出発時間帯に成田空港で視程が低下し、同時並行離陸が出来ない状況となり出発が遅れ、1時間44分遅れで出発したため。	丹治沼	22:17:	39 6	65. 1 dB
74	7	月	1	3 2	2 : 5	7	20 : 35				0	JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			地上混雑の時間帯と天気 (霧) により滑走路が限りなく1本運用となり、出発便に制限が加わり、更に離陸までに時間を要したため。	騒音記録 該当なし			
75	7	月	1	3 2	3 : 1	0	20 : 45	0				JJP	118	A320-200	定期・旅客	新千歳	成田国際			0			成田空港の低視程及び低雲高に伴う地上混雑のため。	丹治沼	23:11:	55 6	63.5 dB
76	7	月	1 =	3 2	3 : 5	0	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田空港悪天候により空港混雑が発生。本影響により 出発制限が掛かったため。	騒音記録 該当なし			
77	7	月	2 E	3 2	2 : 1	1	21 : 00			0		SKY	730	B737-800	定期·旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				羽田空港にて機材不具合が発生しSKY730の前便SKY727 (羽田-新千歳)を含む機材変更が発生し、1時間の遅 延運航となった。	騒音記録 該当なし			
78	7	月	2 F	3 2	2 : 4	:3	21 : 35		0			ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳		0				前便ANA472(那覇-羽田)が沖縄空港にて機材故障となり、1時間38分の遅れで出発した。	沼ノ端州 アル アル アル イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ	22:42: 22:42:	40 5 08 7 14 6	70. 7 dB 58. 2 dB 77. 5 dB 61. 8 dB 64. 4 dB
79	7	月	4 F	3 2	2 : 0	4	21 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	前々便ANA473 (羽田-那覇) は那覇航空交通管制混雑 により、定刻より58分遅れで到着。	騒音記録 該当なし			
80	7	月	4 F	3 2	2 : 1	4	21 : 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			当該便への機材繰りのなかで、AD083便が羽田空港を 出発する際、地上風向変化による使用滑走路変更に伴 う誘導路混雑で約1時間近い遅延が発生した。	騒音記録該当なし			
81	7	月	7 E	1 2	2 : 1	0	20 : 25	0				ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			前便ANA2155(成田一新千歳) は成田空港悪天候により 航空交通管制が混雑し、駐機場出発および離陸までに 時間を要したため、大幅な遅れとなった。	植苗会館 琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 アニノ端東	22:11:	54 5 02 6 41 5	56. 9 dB 59. 2 dB 68. 4 dB 59. 8 dB 60. 6 dB
82	7	月	7 F	∃ 2	2 : 1	3	21 : 25	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			前々便ANA2177(成田一伊丹) は成田空港悪天候により 航空交通管制が混雑し、駐機場出発および離陸までに 時間を要したため、大幅な遅れとなった。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:14:	54 6 40 5	59. 6 dB 66. 7 dB 58. 0 dB 60. 8 dB
83	7	月	7 E	3 2	2 : 1	7	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田空港悪天候により空港混雑が発生。本影響により 出発制限が掛かったため。	騒音記録 該当なし			
84	7	月	7 E	3 2	2 : 1	9	21 : 45	0				JAL	598	B737-400	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			当該便の2便前JAL3005は、成田空港の到着便の混雑により、出発便に出発待機がかかり遅延となった。後続便のJAL2019及びJAL598は、伊丹及び千歳での機材、乗員の手配が出来ず、遅延持ち越しとなった。	植苗会館 琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 アニュニ	22:21:	13 6 15 6 05 6	60. 7 dB 60. 5 dB 69. 8 dB 60. 5 dB 61. 1 dB
85	7	月	7 [3 2	2 : 2	1	20 : 45	0				JJP	118	A320-200	定期・旅客	新千歳	成田国際			0			成田空港の低視程及び低雲高に伴う地上混雑による遅延のため。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:23:	27 6 19 5	57. 8 dB 68. 3 dB 58. 5 dB 60. 5 dB
86	7	月	12 F	3 2	2 : 1	2	21 : 50				0	VNL	929	A320-214	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田空港悪天候に伴う空港混雑が発生したことによる 玉突き遅延のため。	騒音記録 該当なし			
87	7	月	14 F	3 2	2 : 1	2	21 : 50				0	VNL	929	A320-215	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田空港悪天候に伴う空港混雑が発生したことによる 玉突き遅延のため。	騒音記録 該当なし			
88	7	月	15	3 2	2 : 0	1	21 : 25	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				当該便は、エンジンスタートに必要な補助動力の不具合で出発の際に、エンジンをスタートさせてからブッシュバックし通常より時間を要した事と、また前便ANA779(伊丹-新千歳)の到着が30分遅れで到着したため。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:02: 22:02:	10 6 58 5	61. 9 dB 66. 9 dB 59. 9 dB 62. 6 dB
89	7	月	18 E	3 2	2 : 0	8	21 : 05				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			本日は、梅雨前線及び台風5号からの影響で西日本方面の運航便に大きな乱れが発生した。	騒音記録 該当なし	_		
90	7	月	21	3 2	2 : 0	4	21 : 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	前々便のJAL3005便(成田-伊丹)が成田を21分遅れで 出発することとなり、その遅れを次便でも引きずるこ ととなったため。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:06:	25 6	69. 4 dB 61. 2 dB 60. 0 dB

									苫/	小牧	手	歳	航空会				路	線	1	吏 丿	用理	<u> </u>	3				
No.		離	着	陸	日	時	定	刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	の 他 その他		騎	音 記	録
91	7	月	21	日:	22 :	24	21	: 45				0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	機材繰りの中で、当該便で使用予定でした機材が慣性 航法関係の不具合を発生したため。	騒音記録 該当なし		
92	7	月	23	日:	22 :	11	21	: 05				0	JAL	2019	B737-800	定期·旅客	大阪国際 (伊丹)	新千歳		0				当該便は、前便出発地成田空港にて機材故障が判明 し、復旧完了後の出発となったことや大気の状態が悪 く関西方面で雷雲が空港周辺に発生雷雨となった。	騒音記録 該当なし		
93	7	月	24	日:	22 :	30	21	: 35				0	JAL	2909	ERJ170	定期·旅客	仙台	新千歳					0	JAL518にて、機内持ち込み制限品(登山ナイフ)が見つかり、JAL518の機内セキュリティー確認の為、搭乗旅客を降機させ、再度保安検査を実施したため。	騒音記録 該当なし		
94	7	月	24	日 :	23 :	25	21	: 05				0	JAL	529	B777-200	定期·旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	上記と同じ理由。	騒音記録 該当なし		
95	7	月	26	日:	22 :	09	21	: 30	0				QFA	7538	B767-300	不定期・貨物	新千歳	メルボルン					0	到着便が予定より1時間程度遅れたことと荷物搭載に 時間を要したため。	植苗会館 琥珀荘 丹治沼 沼ノ端東	22:10:3 22:11:1	1 58. 3 dB 2 59. 5 dB 8 69. 7 dB 9 58. 9 dB 6 60. 5 dB
96	7	月	26	日:	22 :	54	21	: 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前々便ANA473(羽田-那覇)の、出発準備に際して機材 の凹みが発見され、機体健全性の確認を実施したた め。	騒音記録 該当なし		
97	7	月	27	日:	22 :	23	21	: 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便で使用する予定であった機材が、羽田⇒千歳路 線のAD029便で出発する際に機材整備が必要となり約1 時間の遅延となったため。	騒音記録 該当なし		
98	7	月	30	日:	22 :	40	21	: 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	他便で使用予定の機材に不具合が生じた関係で、当該 便に繋がる機材繰りに接続変更が必要となり遅延が発 生。	騒音記録 該当なし		
99	8	月	2	日:	22 :	08	21	: 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	JAL598のパターンは機材故障の発生により遅れた。	琥珀荘 丹治沼 植苗会館 沼ノ端 アノ端東	22:09:4 22:09:4 22:10:3	1 59. 9 dB 0 69. 9 dB 3 57. 8 dB 5 60. 2 dB 0 59. 1 dB
100	8	月	4	日 :	22 :	04	21	: 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	当該便は、出発間際にお客様が忘れ物の申告があり、 急遽捜索にあたり出発が遅延した。	丹治沼	22:04:5	8 63.2 dB
101	8	月	8	日	0 :	40	21	: 25			0		JAL	530	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				当該便は、当初使用した機材に離陸滑走時不具合が発生、駐機場に戻り点検したところ、そのままの状態で使用することができないことが判明したため。	騒音記録 該当なし		
102	8	月	8	日:	22 :	22	21	: 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	JAL598便は、その前々便のJL3005便成田空港出発時、 他社機の緊急着陸、ならびに鳥衝突による滑走路点検 等により離陸までに約1時間を要したため。	植苗会館 琥珀荘 丹治沼 沼ノ端東 沼ノ端東	22:23:2 22:23:2 22:24:0 22:24:0	1 59. 7 dB 3 61. 0 dB 7 69. 6 dB 2 60. 8 dB 8 60. 5 dB
103	8	月	8	日:	22 :	37	21	: 00	0				ADO	38	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				当該便は前便の羽田空港発新千歳空港行きのAD035便 にて機体に凹みを発見。	丹治沼 琥珀荘 植苗会館	22:38:1	7 71.3 dB 8 66.8 dB 0 70.3 dB
104	8	月	8	日:	22 :	46	18	: 15				0	JAL	2907	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳		0					騒音記録 該当なし		
105	8	月	8	日:	22 :	51	19	: 10				0	SJ0	835	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳					0	機材繰りのため。	騒音記録 該当なし		
106	8	月	9	日:	22 :	27	21	: 45				0	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便は他便での機体不具合発生に伴い、多客期のため、欠航を防止する目的で機材の繋ぎ変えを行った。	騒音記録 該当なし		
107	8	月	9	日 :	23 :	36	21	: 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			当該便は、前日からの台風9号の影響による機材展開 で初便から約2時間遅れで運航となったため。	騒音記録 該当なし		
108	8	月	10	B :	22 :	01	21	: 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	本日は、お盆の帰省の始まりから羽田空港出発便に対してお客様の集まりが順調でなく搭乗に時間を要したため。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端東	22:02:2 22:03:2	3 60.6 dB 6 60.9 dB 9 69.4 dB 2 57.5 dB 3 60.1 dB
109	8	月	10	∃ :	22 :	10	21	: 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前々便ANA473 (羽田-那覇) は那覇航空交通管制混雑 により、定刻より40分遅れで到着したため。	騒音記録 該当なし		
110	8	月	10	日 :	22 :	13	21	: 05				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	本日は、お盆の帰省の始まりから羽田空港から各方面に向かう便に大幅な遅延が早朝から発生したため。	騒音記録 該当なし		

								苫/	小牧	千	歳	航空会				路	線	1	使	用耳	里 1	<u>±</u>				
No.		離え	善陸	日	時	定	刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	の 他	1	騒	音記	録
111	8	月 :	10 日	22	: 15	20 :	35				0	JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			当該便の前便は成田/台北を往復の運航であり、台風9 号の影響を受けて運航に大きな遅延が発生した。	騒音記録 該当なし		
112	8	月:	10 日	22	: 29	21 :	00	0				JAL	528	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	本日は、お盆の帰省の始まりから羽田空港から各方面 に向かう便に大幅な遅延が早朝から発生したため。	丹治沼 琥珀荘 植苗会館 沼ノ端東	22:30:26 22:30:30 22:30:34 22:31:21 22:31:31	56. 6 dB 57. 9 dB 58. 8 dB 60. 4 dB
113	8	月:	12 日	23	: 16	21 :	45		0			ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳		0				当該便は羽田空港を出発する際、機材整備が発生し、 使用予定の飛行機が使用出来なくなったため。	沼ノ端 沼ノ端東 琥珀荘 丹治沼 植苗会館	23:14:48 23:14:49 23:15:38 23:15:40 23:15:47	69. 0 dB 56. 5 dB 76. 3 dB
114	8	月 :	13 日	22	: 03	21 :	45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			JAL598便は、台風10号の影響で、到着が30分遅れることになった。	丹治沼	22:04:14	64.2 dB
115	8	月 :	14 日	22	: 09	20 :	10	0				SKY	766	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			SKY766に接続する機材が那覇空港にて、台風10号に起 因する航空管制待機指示と、中部国際空港の悪天候に よる天候調査の為、大幅に遅延した。	植苗会館 丹治珀荘 沼ノ端 沼ノ端東	22:10:19 22:10:19 22:10:28 22:10:51 22:11:21	69. 0 dB 63. 9 dB 59. 0 dB
116	8	月 :	14 日	22	: 16	21 :	35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			前々便ANA473 (羽田-那覇) は那覇航空交通管制混雑により、定刻より29分遅れで到着。	騒音記録 該当なし		
117	8	月 :	14 日	23	: 00	20 :	45				0	SKY	767	B737-800	定期・旅客	中部国際	新千歳			0			SKY767に接続する機材が那覇空港にて、台風10号に起因する航空管制待機指示のため、大幅に遅延し那覇空港を出発した。	騒音記録 該当なし		
118	8	月 :	15 日	0	: 07						0	JAL	4841	B737-800	空輸	中部国際	新千歳	0					本日は台風10号が四国から近畿地方に近づく状況となっていたため新千歳空港に避難することになったため。	騒音記録 該当なし		
119	8	月 :	16 日	22	: 09	21 :	35				0	JAL	2909	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳			0			JAL2909は、前々便のJL2905が台風10号の強風の影響 で新千歳空港において到着が32分遅れた。	騒音記録 該当なし		
120	8	月 :	16 日	22	: 31	21 :	10				0	ANA	717	B737-800	定期・旅客	中部国際	新千歳					0	当該便と同型機種に機材故障が発生したため。	騒音記録 該当なし		
121	8	月:	16 日	22	: 39	21 :	05				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			JAL529は、台風10号による遅延運航が続き、羽田空港を1時間程遅れての出発予定であったが、出発間際に機材故障が発生したためさらに遅延が拡大した。	騒音記録 該当なし		
122	8	月 :	18 日	23	: 45	21 :	35		0			ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便と同型機種に機材故障が発生したため。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼	23:42:19 23:42:21 23:43:28	61. 4 dB 60. 6 dB
123	8	月 2	20 日	22	: 20	20 :	45	0				APJ	112	A320	定期・旅客	新千歳	関西国際					0	業が発生し更に遅れが発生したため。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:22:24 22:23:21 22:23:21	60. 6 dB 62. 9 dB
124	8	月 2	20 日	22	: 24	21 :	25	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			前々便ANA2177 (成田-伊丹) が、成田空港直上の雷雲 通過待ち解除後、出発便の管制混雑(出発クリアラン ス待ち) にて 36分遅れで出発。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:25:33 22:25:53 22:25:59	59.8 dB
125	8	月 2	20 日	22	: 41	21 :	00	0				ADO	38	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			3便前の羽田空港発函館空港行きのAD059便にて函館の 雷雨の為上空待機した影響で函館空港着が52分の遅延 となった。		22:42:00	
126	8	月 2	20 日	22	: 47	21 :	45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			前々便JAL3005 (成田-伊丹) が成田空港を出発時、激しい雷雨となり雕陸が遅れた。	丹治沼 植苗会館 沼ノ端 アン端東	22:48:50 22:48:50 22:49:42 22:49:54	59. 6 dB 57. 6 dB 57. 9 dB
127	8	月 2	21 日	22	: 06	21 :	45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	JAL598の前便は定刻に到着したものの、当該便の搭乗 において、通常の15分前から開始したものの、車椅子 のお客様等の優先搭乗に時間を要したため。	沼ノ端 沼ノ端東	22:07:21 22:08:17 22:08:20	57.3 dB
128	8	月 2	23 日	22	: 06	21 :	35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前々便ANA473 (羽田-那覇) は那覇航空交通管制混雑 により、定刻より38分遅れで到着。	騒音記録 該当なし		
129	8	月 2	23 日	22	: 13	21 :	45			0		JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			前々便JAL3005 (成田-伊丹) が伊丹空港周辺で、激しい電雨となり、到着まで時間を要した。	騒音記録 該当なし		
130	8	月 2	24 日	22	: 10	21 :	35		0			ANA	79	B737-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	前々便ANA473(羽田-那覇)は羽田空港において、使用機材の到着が21分遅れたことおよび嘔吐による座席の部品交換が発生することとなったため。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘 植苗会館	22:07:34 22:07:36 22:08:57 22:09:00 22:09:12	79. 0 dB 77. 4 dB 59. 3 dB

									苫/	小牧	Ŧ	歳	航空会				路	線	,	使	用 3	里 月	b .					
No.	1	離	着	陸	日月	寺	定	刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	その発生を	の 他 その他	使用理由内訳	騒	音	記	录
131	8	月	24	日 2	22 :	11	18 :	: 45			0		ANA	1718	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	関西国際		0				当該便の使用機材が静岡空港で機材不具合により ANA1261(富士山静岡-新千歳)が欠航。この為成田空港 から当該便の機材を空輸し就航する計画であったが、 空輸便が出発直前に機材不具合が発生、修復に時間を 要したため。	騒音記録 該当なし			
132	8	月	26	日 2	22 :	05	20 :	: 35				0	JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳				0		前便JAL874(上海浦東-成田)が上海東浦のフローコントロールにより出発が3時間17分の大幅な遅れとなったため。	騒音記録 該当なし			
133	8	月	27	日 2	22 :	16	21	45				0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	他便で機材不具合が発生し点検が必要となった影響のため。	騒音記録 該当なし			
134	8	月	28	日 2	22 :	03	21 :	: 45			0		JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	当該便は、定刻出発に向けて準備を進めていたが、お客さまの搭乗、ならびに搭乗後すべてのお客さまが搭乗されているかの確認に時間を要したため。	騒音記録 該当なし			
135	8	月	28	日 2	22 :	17	21 :	: 45		0			ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			当便の使用予定機材が、日中羽田空港発・旭川空港行きのAD083便として出発する際、前線の停滞に伴う強風の影響で離陸までに時間を要したため。	沼ノ端端 丹治沼 丹治 発 発 発 発 発 発 発 発 発 き に を に を に の に の に の に の に の に の に の に の	22:1: 22:1: 22:1:	5:16 5:13 5:19	68. 9 dB 59. 0 dB 76. 9 dB 57. 8 dB 55. 2 dB
136	8	月	30	日 2	22 :	02	20 :	: 10				0	APJ	111	A320	定期・旅客	関西国際	新千歳			0			当該便は、関西国際空港の雷雨により旅客の搭乗を見合わせたことにより関西国際空港出発が大幅に遅れたため。	騒音記録 該当なし			
137	8	月	30	日 2	22 :	06	21 :	: 45		0			ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便の機材繰りで、3便前の旭川発羽田行きのADO83 便で配慮を要する旅客の搭乗と降機に時間を要し遅延 が発生。	騒音記録 該当なし			
138	8	月	30	日 2	22 :	57	20 :	: 45	0				APJ	112	A320	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			当該便は、関西国際空港の雷雨により前便APJ111便の 新千歳空港到着が大幅に遅れたため。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端東	22:59 22:59 22:59	8:46 9:10 9:59	56. 0 dB 60. 7 dB 67. 9 dB 61. 3 dB 63. 6 dB
139	9	月	1	日 2	22 :	02	21 :	: 45			0		JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)				0		前便は定刻に到着となったが、ほぼ満席のお客様および車いすご使用のお客様の搭乗に時間を要し、さらに 離陸の滑走路変更もあったため。	騒音記録 該当なし			
140	9	月	6	日 2	22 :	02	21 :	: 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便はお客さまの搭乗、ならびに搭乗後すべてのお 客さまが確認されているかの確認に時間を要したた め。	琥珀荘 植苗会館 丹治沿端 沼ノ端東	22:0 22:0 22:0	3:04 3:16 4:03	59. 8 dB 58. 1 dB 69. 5 dB 61. 4 dB 61. 5 dB
141	9	月	6	日 2	22 :	04	21 :	: 00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			台風13号が沖縄付近を通過したことに起因し那覇空港 発着便に大幅なフローコントロールがかかり、全国的 にスケジュールの乱れが発生したため。	騒音記録 該当なし			
142	9	月	6	日 2	22 :	38	21 :	: 25	0				ANA	84	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			前々便ANA470 (那覇-羽田) は台風13号の影響で、使 用機材の到着が遅れ更に出発制限時刻が発出され、定 刻より1時間30分遅れで出発した。	植苗会館 丹治沼 沼ノ端東	22:3 22:3	3:56 9:42	59. 2 dB 67. 1 dB 61. 5 dB
143	9	月	6	日 2	22 :	45	21	: 25	0				SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			当該便に接続する機材が那覇空港にて、台風13号に起因する航空管制待機指示により、大幅に遅延し那覇空港を出発した。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼	22:4	5:43	61. 5 dB 62. 0 dB 68. 6 dB
144	9	月	6	日 2	22 :	59	13	55	0				CQH	8792	A320-200	定期・旅客	新千歳	上海 浦東国際			0			台風での出発制限による遅れ。	騒音記録 該当なし			
145	9	月	6	日 2	23 :	19	15	: 00	0				DKH	1382	A320-200	定期・旅客	新千歳	上海 浦東国際			0			上記と同じ。	琥珀荘 丹治沼			56. 0 dB 66. 6 dB
146	9	月	7	日 2	22 :	06	21 :	: 00	0				JAL	528	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			当該便は、前便JAL527が新千歳空港に着陸を試みる際、19時以降から急速に視程が低下したこともあり、 着陸をやり直したため。	丹治沼 植苗会館 沼ノ端 沼ノ端東	22:0° 22:0° 22:0°	7:02 7:03 7:51	68. 2 dB 56. 3 dB 56. 6 dB 61. 2 dB
147	9	月	7	日 2	22 :	18	21 :	: 25	0				SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			前便767は新千歳空港濃霧による視界不良のため3回の 進入復行を行い、4回目の進入により着陸したため。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:1	9:45	67. 1 dB 56. 8 dB 56. 1 dB
148	9	月	9	日 2	22 :	00	20 :	: 00				0	JAL	527	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			台風15号の通過に伴い関東地方の天気が荒天となり、 運航便に多数欠航などが発生したため。	騒音記録 該当なし			

									苫/	小牧	Ŧ	一歳	航空会				路	線	1	使	用 :	理	由			
No.	薛	雏	着「	陸	日月	侍	定		離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	6七 7七			騒音	記録
149	9	月	9	日 2	22 :	06	21 :	35		0			ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端 22:03 丹治沼 22:04 植苗会館 22:04	:25 71.8 dB :45 59.8 dB :39 78.3 dB :49 61.4 dB :56 61.8 dB
150	9	月	9	日 2	22 :	09	18 :	00			0		APJ	592	A320	定期・旅客	新千歳	成田国際			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
151	9	月	9	日 2	22 :	14	17 :	20				0	ADO	29	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端 22:11 丹治沼 22:12 植苗会館 22:13	:39 68.6 dB :49 57.8 dB :59 75.4 dB :10 56.1 dB :14 57.8 dB
152	9	月	9 E	∃ 2	22 :	20	19 :	45				0	ANA	2155	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端 22:18 丹治沼 22:19	:15 74.3 dB
153	9	月	9 E	3 2	22 :	24	21 :	00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	丹治沼 22:22	:41 61.6 dB :51 76.4 dB :02 60.2 dB
154	9	月	9 E	3 2	22 :	29	20 :	20				0	ADO	35	8767–300E	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端東 22:26 沼ノ端 22:27 丹治沼 22:28 琥珀荘 22:28	
155	9	月	9 E	∃ 2	22 :	32	21 :	25			0		ANA	84	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
156	9	月	9	日 2	22 :	42	18 :	30			0		ANA	76	B777-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
157	9	月	9	日 2	22 :	52	21 :	00			0		JAL	528	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
158	9	月	9	日 2	23 :	17	21 :	05		0			APJ	593	A320	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端 23:14	:10 68.3 dB :38 56.4 dB
159	9	月	9	日 2	23 :	21	18 :	55		0			ADO	31	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端 23:18	:09 76.8 dB :18 62.8 dB
160	9	月	9	日 2	23 :	24	18 :	00			0		ADO	32	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
161	9	月	9	日 2	23 :	29	19 :	30			0		ANA	78	B777-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
162	9	月	9	日 2	23 :	35	17 :	00			0		ANA	72	B777-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
163	9	月	9	日 2	23 :	36	20 :	25			0		ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
164	9	月	9	日 2	23 :	38	21 :	00			0		ADO	38	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
165	9	月	9	日 2	23 :	49	21 :	45		0			AD0	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端 23:46 丹治沼 23:48	:22 61. 1 dB :37 81. 4 dB :03 58. 8 dB
166	9	月	9	日 2	23 :	58	20 :	55		0			JAL	4801	B737-800	空輸	成田国際	新千歳			0			上記と同じ。	丹治沼 23:56	:17 67. 4 dB :46 55. 6 dB
167	9	月	10	日 (00 :	32	20 :	35			0		ADO	36	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
168	9	月	10	日 2	22 :	05	20 :	30		0			JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端東 22:02 丹治沼 22:04 琥珀荘 22:04	:42 68. 9 dB :51 58. 0 dB :05 74. 9 dB :15 57. 0 dB
169	9	月	10	日 2	22 :	17	20 :	30			0		ANA	82	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	当該便と同型機種に機材故障が発生し、ダイヤ全体を 見直し、欠航便の発生を避けるべく組み直したため。	騒音記録 該当なし	
170	9	月	10	日 2	22 :	24	20 :	35		0			ANA	77	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳				1	0	上記と同じ。	騒音記録 該当なし	
171	9	月	10	日 2	22 :	31	21 :	00			0		JAL	528	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				前便で使用機材に故障が発生し、復旧整備作業に時間 を要したことで、到着時間が大幅に遅れた。	騒音記録 該当なし	

									苦	小牧	千	歳	航空会				路	線	1	使	用 3	理 由	b .				
No.		離	着	陸	日	時	定	匡 刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	そ が 航空 管制 等	の 他 その他	1	騒	音記	録
172	9	月	10	日	23 :	12	21	: 35		0			ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	当該便と同型機種に機材故障が発生し、ダイヤ全体を 見直し、欠航便の発生を避けるべく組み直したため。	沼ノ端 丹治沼	23:09:50 23:11:04	
173	9	月	11	日	22 :	03	21	: 00			0		SKY	730	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			当該便に接続となるSKY720(千歳-羽田)は羽田空港周辺の活発な雷雲通過により進入復行し天候の回復を待ってからの到着となった。	騒音記録 該当なし		
174	9	月	11	日	22 :	: 07	21	: 35		0			ANA	79	B767-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			前便ANA472 (那覇-羽田) は、出発準備遅れにより、 15分遅れで沖縄空港を出発、更に羽田空港到着の際、 空港周辺の雷雲によるアプローチ混雑で約30分着陸が 遅れたため。	沼ノ端 沼ノ治端 東 現治 現 発 発 発 音 柱 館 首 会 館		61. 6 dB 79. 0 dB 61. 0 dB
175	9	月	11	日	22 :	09	20	: 45		0			APJ	593	A320	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			関東地方雷雨の影響のため。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘	22:06:58 22:07:16 22:08:22 22:08:29	59.0 dB
176	9	月	11	日	22	30	21	: 00			0		JAL	528	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			夕刻より関東地方は前線に伴う天気急変(雷雨)のた め。	騒音記録 該当なし		
177	9	月	12	B	22 :	: 05	21	: 35		0			ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	当該便と同型機種に機材故障が発生し、ダイヤ全体を 見直し、欠航便の発生を避けるべく組み直したため。	沼 沼 ポース ポース ポース ポース ポース ポース ポース 発 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重	22:02:30 22:02:33 22:03:50 22:03:51 22:04:01	61. 2 dB 60. 2 dB
178	9	月	13	B	22 :	03	21	: 45	0				JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便は出発間際に非常口座席旅客の座席変更が必要となり、この作業に時間を要したため。	琥珀荘 植苗会沼 丹治ノ端 沼ノ端東	22:04:36 22:04:42 22:05:07 22:05:52 22:06:03	59. 7 dB 68. 9 dB 60. 7 dB
179	9	月	16	日	22 :	06	21	: 45			0		JAL	598	B737-300	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	前便において機内で嘔吐されたお客様の降機、機内清掃に時間を要し、出発便のお客様の機内への案内が遅れた。	騒音記録 該当なし		
180	9	月	17	日	22	22	21	: 20		0			JAL	2828	ERJ170	定期・旅客	秋田	新千歳		0				当該便は定刻出発で準備作業を実施し、乗客も搭乗を 終了したところ、バードストライクの痕跡を発見し、 この点検作業のために遅延した。	沼ノ端東 丹治沼	22:19:06 22:20:40	72.0 dB
181	9	月	18	日	22	02	21	: 00		0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前々便のJAL321が機材故障のため駐機場へ引き返した ことから遅れが発生した。	植苗会館 琥珀荘	22:01:24 22:01:25	
182	9	月	19	日	22 :	: 45	21	: 25	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便の前々便NH2177(成田-伊丹)にて機材故障が発生したため。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:46:17 22:46:30 22:47:07 22:47:11	67. 1 dB 61. 4 dB
183	9	月	20	日	22	05	21	: 45			0		JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便は、定刻出発に向けて準備を進めていたが、搭乗されたお客さまの手荷物が確実に収納されているかの確認に時間を要したため。	騒音記録 該当なし		
184	9	月	22	日	22 :	04	21	: 45			0		JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便は定刻出発に向けて早めの準備を行っていた が、満席のお客さまで搭乗自体に時間を要し、さらに 搭乗されたお客さまの手荷物収納確認に時間を要した ため。	騒音記録該当なし		
185	9	月	23	日	22	16	21	: 45		0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			当該便は、立ち上がり便(羽田-福岡)が台風17号の 影響による空港混雑に起因する遅延をし、その後の機 材繰り(羽田-那覇)においても搭乗旅客数が多く遅 延幅を短縮できなかったため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘 植苗会館	22:13:42 22:13:55 22:15:11 22:15:24 22:15:33	61. 9 dB 77. 8 dB 60. 9 dB
186	9	月	23	日	22	20	21	: 00			0		ADO	38	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	当該便の2便前であるAD060便が、函館空港で整備作業が発生したため、函館空港からの出発が大幅遅延となった。	騒音記録 該当なし		
187	9	月	26	日	22 :	11	21	: 25	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便は、伊丹空港で保安検査場の閉鎖に伴い、伊丹 空港出発のANA2178(伊丹-成田)の出発に時間を要した ため。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:12:31 22:12:31 22:12:33 22:13:28 22:13:35	58. 0 dB 66. 9 dB 61. 5 dB

								苫	小牧		千歳		航空会				路	線	,	使	用耳	里 月	Ħ				
No.	离	難 着	着 図		時		定刻	離陸	着	陸離	陸着			便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	の 他 その他	1	騒	音記	録
188	9	月:	26 E	1 22	2 : 31	1 1	9 : 30	0					ANA	714	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際					0	当該便のANA714便は、伊丹空港で保安検査場の閉鎖に 伴い、ANA734便(仙台-伊丹)の出発許可に時間を要し1 時間遅れで出発した。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	22:32:44	69.7 dB
189	9	月:	27 E	22	2 : 01	1 2	1 : 0	5	С				APJ	593	A320	定期・旅客	成田国際	新千歳					0	前便APJ526便の成田国際空港への到着遅れのほか、当 便の成田国際空港の出発時に他の出発機で混雑してい たため。	騒音記録 該当なし		
190	9	月:	27 E	1 22	2 : 09) 2	1 : 00)					SKY	730	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				SKY730の接続便SKY717(羽田-新千歳)が羽田空港出発 前に機材不具合が発生し飛行不可となり、機材繰りを 変更したことにより遅延した。	騒音記録 該当なし		
191	9	月:	28 E	1 22	2 : 05	5 2	1 : 4	5			(0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便の機材を使用する便が、日中の運航便である羽田発旭川行きのADO83便で配慮を要するお客様の搭乗に時間を要し遅延が発生したため。	騒音記録 該当なし		
192	9	月:	28 E	1 23	3 : 25	5 1	9 : 30						ADO	88	B767- 300ER	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				旭川発羽田行きのAD088便が上昇後に機体に不具合があり最寄空港であった新千歳空港へ着陸することとなり、その後の点検で復旧処置に時間を要することとなったため。	琥珀荘 丹治子 相当 発 治 子 治 子 治 子 治 子 治 子 端 治 、 治 、 治 、 治 、 治 、 は 、 、 、 、 、 、 、 、 、	23:26:56 23:27:06 23:27:08 23:27:48 23:27:55	67.3 dB 57.1 dB
193	9	月:	29 E	1 22	2 : 03	3 2	1 : 4	5			(Э	ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	前便の新千歳空港発羽田空港行きのAD032便にて最終 旅客の搭乗に時間を要したため。	騒音記録 該当なし		
194	9	月;	30 E	1 22	2 : 50) 2	1 : 2	5					SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際		0				SKY768の接続便SKY767(中部-新千歳)が中部国際空港 出発後に機材不具合を示す計器の警告灯が一時点灯 し、新千歳到着後に点検した結果、整備作業が必要で 飛行不可となり、機材繰りを変更したことによって遅 延した。	騒音記録 該当なし		
195	9	月;	30 E	1 23	3 : 08	3 1	5 : 00)					CAL	131	B777- 300ER	定期・旅客	新千歳	台北 桃園国際			0			台風18号の影響のため。	騒音記録 該当なし		
196	10	月	1 E	1 22	2 : 14	1 2	1 : 0	5			(С	APJ	593	A320	定期·旅客	成田国際	新千歳					0	当便の前々便であるAPJ456便で鳥衝突跡が見つかり整備作業に時間がかかったため。	騒音記録 該当なし		
197	10	月	4 E	1 22	2 : 02	2 2	1 : 3	5	С				ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	前々便ANA473 (羽田-沖縄) は羽田出発時に、旅客ハンドリング起因などで出発が遅れ、折り返しの ANA472 (沖縄-羽田) は42分遅れで出発し、さらに管制混雑の為雕陸まで21分を要し、羽田には55分遅れで到着したため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	22:00:19 22:01:35 22:01:42	80. 0 dB 64. 0 dB 79. 1 dB 62. 2 dB 60. 9 dB
198	10	月	4 E	22	2 : 52	2 2	1 : 30)					ADO	44	B737-700	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				当便は出発後、機材不具合により駐機場に引き返し整備点検するも当日の使用には時間を要することとなったため。	騒音記録 該当なし		
199	10	月:	11 E	1 23	3 : 08	3 2	1 : 4	5	С)			ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	他便で使用予定の機材に不具合が生じた関係で、当該 便に繋がる機材繰りに接続変更が必要となり遅延が発 生。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘 植苗会館	23:07:06 23:08:29 23:08:39 23:08:49	
200	10	月:	11 E	23	3 : 29	9 2	3 : 4	5	С				JJP	7803	A320-200	空輸	中部国際	新千歳	0					中部国際空港の台風退避のため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼		68. 7 dB 57. 2 dB 77. 0 dB
201	10	月	12 E	1 5	: 45	5	:		С				ANA	9061	B777-200	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘	5:42:48 5:42:49 5:44:28 5:44:33	80. 8 dB 56. 7 dB
202	10	月:	12 日	1 5	: 51	L	:		С				ANA	53	B777-300	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	5:48:11 5:48:33 5:49:41 5:49:56 5:50:02	80.7 dB
203	10	月	12 E	1 5	: 55	5	:		С				ANA	987	B737-800	空輸	東京国際 (羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼	5:52:51 5:52:53 5:54:27	69. 2 dB 57. 7 dB 77. 5 dB

	Τ								Ι.										_						
					,		苦	小牧	Ŧ	歳	航空会				路	線	,	使	用 耳	里 月					
No.		離着	陸	日	時	定刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急 事態	機材故障	天候	航空	の 他 その他	1	騒	音 記	録
204	10	月 1:	2 日	5	: 58	:		0			ANA	51	B777-300	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘		71. 0 dB 60. 9 dB 81. 9 dB 57. 6 dB 60. 9 dB
205	10	月 1:	2 日	6	: 07	:		0			ANA	9075	B787-900	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼	6:04:19 6:04:19 6:05:54	70. 7 dB 59. 5 dB 76. 1 dB
206	10	月 12	2 日	6	: 18	:		0			ANA	55	B777-300	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	6:15:30 6:15:32 6:17:01 6:17:17 6:17:25	58. 2 dB 59. 8 dB
207	10	月 1:	2 日	6	: 21	:		0			ANA	9077	B787-900	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘	6:18:44 6:18:51 6:20:29 6:20:48	58. 3 dB 71. 0 dB 77. 5 dB 55. 8 dB
208	10	月 1:	2 日	6	: 33	:		0			ANA	9081	B767-300	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	6:30:49 6:31:00 6:32:21 6:32:42	69. 1 dB 60. 8 dB 79. 7 dB 62. 0 dB
209	10	月 1:	2 日	6	: 50	:		0			ANA	9092	B787-800	空輸	東京国際 (羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼	6:47:25 6:47:48 6:49:02	70. 5 dB 60. 9 dB 77. 6 dB
210	10	月 1:	2 日	6	: 56	:		0			ANA	9099	B777-200	空輸	東京国際(羽田)	新千歳	0					台風19号に伴う羽田空港からの一時避難。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	6:53:51 6:54:02 6:55:19 6:55:45	73. 2 dB 62. 3 dB 80. 8 dB 60. 2 dB
211	10	月 1:	3 日	23	: 11	21 : 45			0		JAL	598	B737-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				当該便は、前便のJAL2019便において、左の水平尾翼 の前縁に鳥の衝突によるへこみが見つかり点検の結果 使用不可となり、JAL599で到着した機材を使用して運 航することとなったため。	騒音記録 該当なし		
212	10	月 19	9 日	22	: 37	20 : 35				0	ANA	77	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	当該便と同型機種に機材故障が発生し、ダイヤ全体を 見直し、欠航便の発生を避けるべく組み直したため。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	1:19:12 1:19:13 1:20:34 1:20:41 1:21:00	63. 2 dB 71. 9 dB 78. 5 dB 61. 5 dB 63. 0 dB
213	10	月 20	0 日	1	: 22	21 : 35				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	上記と同じ。	騒音記録 該当なし		
214	10	月 25	5 日	22	: 11	20 : 15	0				JAL	526	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			JAL526は、羽田空港の悪天候(雷雨・強風)による管制混雑、空港混雑、地上作業中断等による影響での機材繰り遅延で使用機到着が大幅に遅れたため。	騒音記録 該当なし		
215	10	月 25	5 日	22	: 13	21 : 35				0	JAL	2909	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳			0			前便JAL2906 (新千歳-仙台) が仙台空港悪天候 (強風、雨) により進入復行、上空待機を行った後の着陸となり到着が遅れたため。	騒音記録 該当なし		
216	10	月 25	5 日	22	: 24	20 : 30				0	ANA	779	B737-800	定期・旅客	大阪国際 (伊丹)	新千歳			0			当該便の前便ANA2177(成田-伊丹) が成田空港出発 時、空港周辺悪天候による、出発管制制限により、1 時間55分の遅れで出発したため。	騒音記録 該当なし		
217	10	月 25	5 日	22	: 27	19 : 00	0				JAL	524	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			JAL524は、羽田空港の悪天候(雷雨・強風)による管制混雑、空港混雑、地上作業中断等による影響での機材繰り遅延で使用機到着が大幅に遅れてしまったため。	丹治沼 琥珀荘 植苗会館 沼ノ端東	22:28:51 22:29:03 22:29:04 22:29:54 22:30:01	60. 9 dB 60. 7 dB 61. 5 dB
218	10	月 2	5 日	22	: 37	21 : 00				0	JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし		
219	10	月 25	5 日	22	54	21 : 45				0	ADO	37	B767- 300ER	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳			0			当該便は機材繰りにて日中の羽田空港の悪天候による 発着便混雑の影響により遅延が発生したため。	騒音記録 該当なし	-	

								苫	小牧	女	千	歳	航空会				路	線	1	使 丿	用耳	里 月	±				
No.		雏	着 陸	È F	日時		定刻	離陸	崔着	 	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	の 他 その他	使用理由内訳	騒	音 記	録
220	10	月	25 ⊟	1 22	: 5	66		0					JAL	003	B777-300	その他	新千歳	成田国際			0			JAL003 (JFK-成田空港) は、成田空港の悪天候(雷雨・強風)により進入復行した後、成田空港に着陸できないとの判断で新千歳空港に代替着陸し、乗務員交代後に成田空港へ再出発したが遅延となった。	琥珀荘 植子治 治 治 治 治 端 東 カ ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル ル	22:56:47	68. 8 dB 61. 5 dB
221	10	月	25 ⊟	1 23	: 1	.6	21 : 55	i				0	JAL	4801	B737-800	空輸	成田国際	新千歳			0			JAL4801は、成田空港からの空輸便(翌日JAL3040に接続するための機材繰り)で21時55分着で設定したが、成田空港の悪天候(雷雨・強風)により作業が遅れたため。	騒音記録 該当なし		
222	10	月	25 目	1 23	: 3	15	21 : 25	0					ANA	84	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			当該便の前々便ANA2177(成田-伊丹)が成田空港出発時、空港周辺悪天候による、出発管制制限により、1時間55分の遅れで出発したため。	丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東		61. 7 dB 61. 1 dB 61. 6 dB
223	10	月	25 ⊟	1 23	3 : 3	88	21 : 05					0	APJ	593	A320	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			成田空港の悪天候に伴う空港混雑により、前便の APJ526便の成田国際空港への到着が大幅に遅れたため。	騒音記録 該当なし		
224	10	月	26 ⊟	00) : 2	26	20 : 30					0	JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			JAL3049は、成田空港の悪天候(雷雨、強風)による地上交通の乱れ、作業の遅れ、空港混雑等により大幅に出発が遅れたため。	騒音記録該当なし	1.05.05	55.5 10
225	10	月	26 ⊟	1	: 3	33	21 : 45	0					JAL	598	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			当該便は前便JAL3049 (成田-新千歳) が成田空港の惠 天候(雷雨、強風) による地上交通の乱れ、作業の遅 れ、空港混雑等により到着が大幅に遅れてしまったた め。	琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	1:35:16 1:35:53	57. 5 dB 62. 9 dB 61. 9 dB 61. 7 dB
226	10	月	26 ⊟	1 22	: 0	06	21 : 35	i				0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳					0	当該便の前々便、ANA56(新千歳-羽田)は新千歳を定刻に出発しましたが、羽田空港の航空管制混雑で25分遅れで到着、次便のANA473(羽田-那覇)は更に羽田空港の航空管制混雑と那覇航空交通管制混雑により、定刻より35分遅れで到着したため。	騒音記録 該当なし		
227	10	月	27 ⊟	1 22	: 1	.2	21 : 35					0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	ANA56便が千歳空港出発時に団体旅客の空港到着遅れ により30分遅れで出発したため。	騒音記録 該当なし		
228	10	月	31 ⊟	1 22	: 0)4	21 : 35	;				0	ANA	79	B777-300	定期·旅客	東京国際 (羽田)	新千歳		0				当該便の前便のANA472 (沖縄~羽田) は機材不具合に よる整備措置に時間を要し57分遅れで出発したため。	騒音記録 該当なし		
229	11	月	1 目	1 23	1 : 2	29	19 : 45	0					HAL	442	A330-200	定期・旅客	新千歳	ホノルル国 際		0				機体整備作業のため。	琥珀荘 丹治沼 植苗会館 沼ノ端 沼ノ端	23:30:36 23:30:39 23:31:29 23:31:33	69. 0 dB 67. 4 dB
230	11	月	4 ⊟	6	: 5	56	7 : 55	i	(0			PAL	406	A321NE0	定期・旅客	マニラ	新千歳					0	出発地早発のため早着。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	6:53:29 6:55:05 6:55:16	57. 0 dB 65. 8 dB 71. 0 dB 57. 6 dB 60. 2 dB
231	11	月	8 E	1 22	: 4	19	20 : 55	;			0		JJP	188	A320-200	定期・旅客	新千歳	中部国際					0	機材繰りのため。	騒音記録 該当なし		
232	11	月	10 目	1 22	: 1	.1	21 : 00	0					JAL	528	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				前便のJL527便において、左の機種(RADOME)前縁部分に鳥の衝突によるへこみが見つかり点検の結果使用不可となったため。	植苗会館 琥珀荘 丹治沼 沼ノ端 アン端東	22:12:13 22:12:24 22:13:21 22:13:23	60. 0 dB 58. 9 dB 66. 4 dB 60. 8 dB 61. 8 dB
233	11	月	28 目	1 22	2 : 2	27	21 : 50)	(0			АРЈ	593	A320	定期·旅客	成田国際	新千歳		0				当該便の出発前に旅客座席の不具合が発生し、その座 席調整(メンテナンス)のために出発が遅れた。	沼ノ端東 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	22:26:49	72. 2 dB
234	12	月	7 E	22	: 0)3	21 : 15	0		$_{\perp}$			ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				前便ANA779(伊丹-新千歳)は、出発準備中に貨物室ドアに不具合が発見され、修復に時間を要したため。	騒音記録 該当なし		
235	12	月	12 E	1 22	: 2	28	21 : 30		(0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			当該便(青森-新千歳)は前便のJAL2809(新千歳-青森) が青森空港の除雪により定刻より46分遅れで到着とな り、当該便の出発前にも再び除雪となったため。	琥珀荘	22:27:14	66. 6 dB 72. 4 dB 58. 6 dB
236	12	月	13 日	1 22	: 3	5	21 : 35					0	ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際 (羽田)	新千歳					0	当該便は新千歳空港を出発したANA52便(新千歳-羽田) が機材不具合に伴い機材パターンを変更したため。	騒音記録 該当なし		
237	12	月	17 ⊟	1 22	: 1	.8	20 : 30					0	ANA	779	A321-N	定期・旅客	大阪国際 (伊丹)	新千歳			0			当該便の前便ANA2177(成田-伊丹)が成田空港の悪天 (視界不良)に伴い、他社便含め離発着便に大幅な遅れ が生じたため。	騒音記録 該当なし		

						Τ		苫	小牧	千	歳					路	線		使 月	用 理	里 由					
No.		離	着 陸	in the second	日時	定	定 刻	離陸	着陸	離陸	着陸	航空会 社	便名	機種	運航目的	出発空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	そ の 航空 管制 等) 他 その他	使用理由内訳	騎	音 記	録
238	12	月	17 E	1 2	2 : 44	20	: 35				0	JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			JAL3049(成田-新千歳)は、成田空港が夕方から濃い霧になったため、到着・出発に遅れが発生したため。	騒音記録 該当なし		
239	12	月	17 E	3 2	3 : 07	21	: 15	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			当該便は前便のANA779(伊丹-新千歳)が成田空港悪天に伴う遅延の影響により、当該便もその影響を受けたため。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端東 沼ノ端	23:08:15 23:08:21 23:08:25 23:09:13 23:09:21	61. 1 dB 68. 6 dB 63. 0 dB
240	12	月	17 E	1 2	3 : 48	21	: 05				0	ANA	717	B737-700	定期・旅客	中部国際	新千歳			0			当該便は前便ANA493(成田-中部国際)便が成田空港の 悪天(視界不良)に伴い、離陸に時間を要したため。	騒音記録該当なし		
241	12	月	20 E	3 2	2 : 07	21	: 15		0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			JAL509が羽田出発時にお客さまの人数確認に時間を要したこと、および新千歳空港の降雪の影響により40分の到着遅れとなったため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	22:06:41	
242	12	月	21 E	3 6	5 : 56	7	: 30				0	SIA	660	A330-300	不定期・旅客	シンガ ポール	新千歳			0			追い風でフライトタイムが短かったため。	騒音記録 該当なし		
243	12	月	21 E	3 2	2 : 11	21	: 15			0		JAL	530	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			JAL3117到着の際の新千歳空港の降雪および滑走路除雪による一本運用となり15分の到着遅れとなった。接続のJAL530は、断続的な降雪による悪天候の影響により、機体除雪に時間を要したこと、滑走路誘導に時間を要したため。	騒音記録 該当なし		
244	12	月	21 E	3 2	3 : 01	20	: 00			0		CDG	2256	B738	定期・旅客	新千歳	チンタオ			0			降雪に伴う地上走行が困難であったため。	騒音記録 該当なし		
245	12	月	24 E	1 2	2 : 14	20	: 50		0			ANA	4868	DHC-8- 402	定期・旅客	女満別	新千歳			0			当該便の前々便ANA4844は出発前時、滑走路除雪後の 出発となり、終了時刻に合わせ機体除雪を実施したた め。	沼ノ端東 丹治沼	22:11:06 22:12:39	68. 1 dB 67. 9 dB
246	12	月	25 E	3 2	2 : 31	21	: 15	0				ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	当該便の便は、前々便のANA2177(成田-伊丹)の出発前の機体点検でドアパネルの不具合が発生しその修復に時間を要したため、ANA2177便は35分遅れで出発し、さらに成田空港の管制混雑に伴い離陸まで25分かかり、60分遅れで離陸したため。	騒音記録 該当なし		
247	12	月	26 E	3 (S : 55	7	: 30		0			SIA	660	A330-300	不定期・旅客	シンガ ポール	新千歳			0			追い風でフライトタイムが短かったため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	6:53:14 6:53:27 6:54:39 6:54:50 6:54:51	68. 8 dB 59. 3 dB 75. 2 dB 55. 9 dB 59. 0 dB
248	12	月	27 日	3 (S : 55	7	: 30		0			SIA	660	A330-300	定期・旅客	シンガ ポール	新千歳			0			航路上の風のため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘 植苗会館	6:52:52 6:53:03 6:54:30 6:54:32 6:54:42	69. 9 dB 61. 1 dB 77. 5 dB 64. 2 dB 59. 6 dB
249	12	月	27 E	3 2	2 : 23	20	: 20			0		APJ	112	A320	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			成田空港の強風に伴う空港混雑により午前中から前便 の玉突き遅れが発生したため。	騒音記録 該当なし		
250	12	月	27 E	3 2	2 : 30	21	: 15		0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			JAL509が羽田空港混雑による到着遅れとなり、接続の JAL508が遅延したのに加え、羽田空港強風のため、1 時間4分の到着遅れとなったため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:27:01 22:27:19 22:28:43 22:29:17	59. 3 dB 74. 6 dB
251	12	月	27 E	1 2	2 : 37	20	: 00			0		JAL	526	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			JAL513が機材故障のため。機材変更し対応したが、羽田空港混雑および空港強風のため離陸に時間を要し、3時間13分の到着遅れとなったため。	騒音記録該当なし		
252	12	月	27 E	2	2 : 46	20	: 55			0		APJ	725	A320	定期・旅客	新千歳	台北 中正国際		0				出発前に地上作業者とコックピットを繋ぐ電話に不具合が生じたため。	騒音記録 該当なし		
253	12	月	29 E	1 6	5 : 55	7	: 55				0	PAL	406	A321NE0	定期・旅客	マニラ	新千歳					0	出発地早発のため早着した。	騒音記録 該当なし		
254	12	月	29 E	3 2	2 : 03	19) : 20		0			APJ	111	A320-200	定期・旅客	関西国際	新千歳					0	年末年始繋忙期運航において新千歳空港保安検査場混 雑等による機材繰り遅延となった。	沼ノ端 羽ノ端 丹治荘 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	22:00:57 22:01:01 22:02:22 22:02:50 22:02:51	56. 9 dB 73. 3 dB 61. 7 dB
255	12	月	29 E	1 2	3 : 12	20	: 20			0		APJ	112	A320-200	定期・旅客	新千歳	関西国際					0	上記と同じ。	騒音記録 該当なし		

								苦	小牧	f	歳	41.1.4				路	線	1	使 月	Ħ Ħ	里 由					
No.	Table	離	着陸	B	時		定刻	離陸	着陸	離陸	着陸	航空会 社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	そ 航空 管制 等	の 他 その他	使用理由内訳	騎	音記	録
256	12	月	30 日	6	: 5	55	7 : 55				0	PAL	406	A321NE0	定期・旅客	マニラ	新千歳			0			航路上の風のため	騒音記録 該当なし		
257	12	月	30 日	22	: 5	51	20 : 20	0				АРЈ	112	A320-200	定期・旅客	新千歳	関西国際					0	年末年始繋忙期運航において新千歳空港保安検査場混 雑等による機材繰り遅延となった。	植苗会館 丹治沼 琥珀荘 沼ノ端東	22:52:39 22:52:40 22:52:40 22:53:32 22:53:34	69. 0 dB 60. 8 dB
258	12	月	31 日	6	: 5	53	7 : 30		0			SIA	660	A330-300	不定期・旅客	シンガ ポール	新千歳			0			追い風でフライトタイムが短かったため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	6:50:52 6:50:53 6:52:06 6:52:21	73. 4 dB 65. 4 dB 84. 4 dB 62. 9 dB
259	12	月	31 日	22	: 0	06	21 : 15			0		ANA	84	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				当該便は機材の不具合により機材パターン変更が発生し、これに伴う遅れの影響と運航乗務員の乗り換えが 発生した関係で、前便のANA779(伊丹-新千歳)便は54 分遅れで伊丹空港を出発したため。	騒音記録 該当なし		
260	12	月	31 日	22	: 1	.0	21 : 30		0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			JAL2810便は青森空港にて定刻出発に向け準備をしていましたが、降雪が強くなったため、当便出発前に滑走路除雪が必要となり、出発が48分遅れたたため。	沼ノ端東 丹治沼	22:07:51 22:09:22	69. 1 dB
261	1	月	5 日	22	: 0)2	21 : 40		0			JAL	2909	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳			0			当該便は、新千歳空港の降雪により除雪が必要となり、滑走路が1本運用となったため。	丹治沼 植苗会館	22:00:38 22:00:54	
262	1	月	5 日	22	: 0)2	20 : 55			0		JJP	188	A320-200	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			新千歳空港降雪の影響に伴い、前便到着が遅れたた め。	騒音記録 該当なし		
263	1	月	5 日	22	: 0	8	21 : 00			0		JAL	528	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			当該便は、新千歳空港の降雪により除雪が必要となり、滑走路が1本運用となったため。	騒音記録 該当なし		
264	1	月	5 日	22	: 1	.8	21 : 30		0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘	22:14:50 22:16:18 22:16:33	70. 7 dB 57. 3 dB
265	1	月	5 日	22	: 2	20	21 : 15		0			JAL	2828	ERJ170	定期・旅客	秋田	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘	22:17:39 22:19:06 22:19:20	70. 1 dB
266	1	月	5 日	22	: 2	22	21 : 20			0		ANA	84	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			当該便は前便のANA77 (羽田-新千歳) が新千歳空港滑走路1本運用に伴う影響による管制混雑で到着が42分遅れで到着したため。	騒音記録該当なし		
267	1	月	5 日	22	: 2	25	20 : 45			0		JJP	158	A320-200	定期・旅客	新千歳	関西国際			0			新千歳空港降雪の影響に伴い、前便到着が遅れたため。	騒音記録 該当なし		
268	1	月	5 日	22	: 3	31	21 : 00			0		ADO	38	B767-300	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			当該便は、新千歳空港の降雪による滑走路の除雪のため、一本運用となり上空での待機が必要となり遅延が 生じ運用時間を超える運航となった。	騒音記録 該当なし		
269	1	月	5 日	22	: 3	33	20 : 55			0		APJ	725	A320	定期・旅客	新千歳	台北 中正国 際			0			年末年始の混雑による前便APJ417便(仙台-新千歳)からの玉突き遅延およびAPJ725便出発前防除雪氷による遅れ。	騒音記録該当なし		
270	1	月	8 日	6	: 5	56	7 : 55		0			PAL	406	A21N	定期・旅客	マニラ	新千歳					0	出発地早発のため早着。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	6:53:23 6:53:40 6:54:58 6:55:08	77. 8 dB 56. 1 dB 71. 1 dB 55. 0 dB
271	1	月	8 日	22	: 0)3	20 : 55			0		APJ	725	A320	定期・旅客	新千歳	台北桃園国 際			0			新千歳降雪による前便の到着遅れのため。	騒音記録 該当なし		
272	1	月	8 日	22	: 0)3	21 : 15		0			JAL	2828	ERJ170	定期・旅客	秋田	新千歳			0			当該便は、前々便JAL2907便到着の際、ならびに前便のJAL2827便出発の際、新千歳空港降雪による航空交通混雑のため、大幅な遅延が生じた。	騒音記録 該当なし		
273	1	月	8 日	22	: 2	25	21 : 15		0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			上記と同じ。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘 植苗会館	22:22:06 22:22:24 22:23:49 22:24:05 22:24:07	64. 5 dB 76. 1 dB 64. 5 dB
274	1	月	8 日	22	: 4	15				0		APJ	9004	A320	空輸	新千歳	関西国際			0			出発便欠航による空輸の実施のため。	騒音記録 該当なし		
275	1	月	8 日	22	: 5	52				0		APJ	9002	A320	空輸	新千歳	関西国際			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし		
276	1	月	8 日	23	: 0	18				0		APJ	9006	A320	空輸	新千歳	関西国際			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし		

								苫	小牧	千	歳					路	線	1	使 用 玛			<u>±</u>				
No.	Table 1	離	着 陸	垫	日時	,	定刻	離陸	着陸	離陸	着陸	航空会 社	便名 機種	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	そ 航空 管制 等	の他その他	1	騒	音記	録
277	1	月	9 E	3 2	2 : 54	: 2	0 : 35		0			JAL	3049	B737-800	定期・旅客	成田国際	新千歳			0			当該便は成田空港において定刻出発に向け準備を完了 したところ、濃霧の影響で出発待機が指示され、大幅 な出発遅延が生じた。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:52:47	68. 6 dB 61. 6 dB 74. 8 dB 62. 0 dB
278	1	月	10 F	3 2	2 : 07	2	1 : 00			0		JAL	528	A350-900	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)		0				JA05XJの油圧関連の機材故障で、当該便はスタンバイの機材02XJを使用することとなったが、羽田空港での作業に時間がかかったため。	騒音記録 該当なし		
279	1	月	11 F	∃ 2	2 : 05	2	1 : 30		0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			午前の降雪により、当該便のパタ-ンの午前中の便に 管制上の制限による、大幅な遅延が発生した。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:03:45 22:04:00	55. 2 dB 71. 3 dB 56. 8 dB
280	1	月	11 E	3 2	2 : 17	2	1 : 15		0			JAL	529	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			新千歳空港の午前中の降雪による大規模な遅延が発生 した。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘 植苗会館		63.8 dB
281	1	月	14 E	∃ () : 59	2	0 : 10		0			JJP	159	A320-200	定期·旅客	関西国際	新千歳					0	乗務員繰りにより、関西空港の出発が遅れたため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼		66. 5 dB 55. 5 dB 75. 1 dB
282	1	月	14 E	3	2 : 00	2	0 : 45			0		JJP	158	A320-200	定期·旅客	新千歳	関西国際					0	前便(JJP159)が乗務員繰りにより、新千歳空港の到着が遅れたため。	騒音記録 該当なし		
283	1	月	20 F	3 2	2 : 35	2	1 : 30		0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			年前中の降雪により、当該便のパターンの到着、出発の便に大幅な遅延が発生した。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 晩珀荘	22:34:07	67. 3 dB 60. 7 dB 71. 6 dB 58. 0 dB
284	1	月	23 E	∃ 2	2 : 03	2	0 : 20			0		ANA	1720	B737-800	定期・旅客	新千歳	関西国際				0		当該便の前便ANA2155(成田-新千歳)が1時間14分遅れ でブロックアウト、更に離陸待ちもあり新千歳空港に 2時間13分遅れて到着したため。	騒音記録 該当なし		
285	1	月	23 E	3 2	2 : 06	2	1 : 15			0		ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)					0	前々便ANA2177(成田-伊丹)が41分遅れでブロックアウト、更に離陸待ちもあり伊丹空港へ42分遅れて到着したため。	騒音記録 該当なし		
286	1	月	26 E	∃ 2	3 : 04	: 2	0 : 55	0				SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際					0	SKY178(新千歳-神戸)へ投入予定の機材故障が発生し 飛行不可となったため。	丹治沼 琥珀荘 沼ノ端東	23:05:39	66. 8 dB 56. 4 dB 61. 4 dB
287	1	月	27 E	3 2	2 : 37	2	1 : 00			0		SKY	730	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)					0	被雷による機材故障に伴いSKY727(羽田-新千歳)への機材接続変更が発生したため。	騒音記録 該当なし		
288	1	月	31 E	3 2	2 : 41	2	0 : 55			0		APJ	725	A320-200	定期・旅客	新千歳	台北 中正国際					0	前々便APJ135便の元機材が機材変更となり大幅遅延したため。	騒音記録該当なし		
289	1	月	31 E	3 2	2 : 48	:				0		ADO	80	B737-700	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)		0				当該便は、女満別出発後に機材に不具合が発生した 為、千歳空港に臨時着陸を行い、整備作業を行うこと となったため。	騒音記録 該当なし		
290	2	月	1 E	∃ (5 : 31	. 7	7 : 00		0			АОЈ	95C	GLF5	その他	ドンムア ン	新千歳			0			航路上の風のため。	沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘	6:28:08 6:29:59 6:30:05	62. 1 dB 67. 6 dB 59. 4 dB
291	2	月	3 E	∃ (5 : 56	7	7 : 50				0	PAL	406	A321NEO	定期・旅客	マニラ	新千歳					0	出発地早発のため早着。	騒音記録 該当なし		
292	2	月	3 E	3 2	2 : 03	2	0 : 55			0		SKY	768	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			SKY768の接続となるSKY795(茨城-千歳)は新千歳空港 降雪に伴う滑走路一本運用による上空待機に伴い遅延 運航となった。	騒音記録 該当なし		
293	2	月	3 E	3 2	2 : 04	2	1 : 45		0			ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			当該便は定刻で羽田空港を出発したが、新千歳空港の 降雪に伴う航空路混雑が影響したため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:01:10 22:02:35	71. 0 dB 61. 3 dB 75. 2 dB 60. 6 dB
294	2	月	3 E	3 2	2 : 08	1	9 : 10			0		SKY	726	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			SKY726の接続となるSKY723(羽田-千歳)は新千歳空港 降雪に伴う滑走路一本運用による上空待機に伴い遅延 運航となったため。	騒音記録 該当なし		
295	2	月	3 E	3 2	2 : 10	2	1 : 00			0		SKY	730	B737-800	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			SKY730の接続となるSKY727(羽田-千歳)は新千歳空港 降雪に伴う滑走路一本運用による上空待機に伴い遅延 運航となったため。	騒音記録 該当なし		

								苫/	小牧	千	歳	航空会				路	線	1	使 用 理			3				
No.	离	雛 着	陸	日	時	定	刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社	便名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	か 他 その他		騎	音記	録
296	2	月 3	3 日	22	: 19	20	: 10		0			JAL	527	B777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			新千歳空港の降雪及び管制上の著しい制限により遅延 が発生した。	沼ノ端東 沼ノ治 門治 村 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	22:16:05 22:16:29 22:17:40 22:17:47 22:17:59	60. 1 dB 77. 5 dB 58. 5 dB
297	2	月 3	3 日	22	29	20	: 05			0		WAJ	010	A320-200	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			新千歳空港大雪による使用機材到着遅れに伴う出発遅 れのため。	騒音記録該当なし		
298	2	月 3	3 日	22	32	21	: 15			0		ANA	84	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			前便ANA779は、新千歳空港の滑走路除雪に伴い、管制機関より指示を受け、1時間遅れで到着したため。	騒音記録 該当なし		
299	2	月 3	3 日	22	: 37	19	: 30			0		ANA	714	B737-800	定期・旅客	新千歳	中部国際			0			前々便ANA984は、新千歳空港の滑走路除雪に伴う使用機材到着遅れに起因し、1時間30分遅れで出発したため。	騒音記録 該当なし		
300	2	月 3	3 日	22	: 44	21	: 35		0			ANA	79	B777-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			前便ANA72は、新千歳空港の滑走路除雪に伴い、使用機材が1時間10分遅着し、1時間20分遅れで出発したため。	沼ノ端 沼ノ端東 丹治沼 琥珀荘 植苗会館	22:42:26 22:43:41 22:43:53 22:43:59	80. 6 dB 60. 5 dB 60. 5 dB
301	2	月 3	3 日	22	: 49	20	: 25		0			JAL	3117	B737-400	定期・旅客	中部国際	新千歳			0			前便JAL3114は新千歳空港の天候及び、管制上の著し い制限により出発が遅れたため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:47:20 22:47:32 22:48:35 22:48:41	59. 2 dB 78. 2 dB
302	2	月 3	3 日	22	: 59	21	: 15		0			JAL	2828	ERJ170	定期・旅客	秋田	新千歳			0			新千歳空港の降雪及び管制上の著しい制限により遅延 が発生した。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 植苗会館 琥珀荘	22:52:39 22:52:42 22:54:05 22:54:24 22:54:25	63. 3 dB 78. 4 dB 56. 1 dB
303	2	月 3	3 日	23	03	20	: 00			0		JAL	526	B727-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			上記と同じ。	騒音記録 該当なし		
304	2	月 3	3 日	23	: 11	20	: 30		0			ADO	111	B737-700	定期・旅客	仙台	新千歳			0			当該便は機材繰りの中で、前便および前々便が函館空 港と新千歳空港の降雪により遅延したため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼	23:08:58 23:09:10 23:10:17	57.2 dB
305	2	月 3	3 日	23	: 15	21	: 40		0			JAL	2909	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳			0			新千歳空港の降雪及び管制上の著しいい制限により遅 延が発生した。	騒音記録 該当なし		
306	2	月 3	3 日	23	: 31	21	: 00	0				JAL	528	B777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)			0			上記と同じ。	琥珀荘 植苗会館 丹治沼 沼ノ端 沼ノ端東	23:32:08 23:32:11 23:32:13 23:32:41 23:33:02	68. 2 dB 61. 9 dB
307	2	月 3	3 日	23	53	21	: 15			0		JAL	530	B737-400	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			当該便はJAL3117の折り返しで、離陸が夜間制限越え の23時53分となったため。	騒音記録該当なし		
308	2	月 6	5 日	22	: 12	21	: 30		0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			JAL2821が秋田空港の雪の影響により1時間16分の遅れで秋田空港に到着したため。	沼ノ端東 丹治沼	22:09:42 22:11:09	62. 8 dB 66. 8 dB
309	2	月 8	3 日	22	25	20	: 55			0		APJ	725	A320-200	定期・旅客	新千歳	台北 中正国際					0	前前便、前便が旅客ハンドリング並びに 空港混雑のためを避したことにより、出発が遅れたため。	騒音記録 該当なし		
310	2	月 8	3 日	22	: 28	21	: 30		0			JAL	2810	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳		0				当該便は、青森空港の除雪のため、20分遅れでランプアウトしたものの、防除氷関連の故障が発生し引き返したため。	沼ノ端東 丹治沼	22:25:43 22:27:21	68. 1 dB
311	2	月 9	9 日	23	: 02	21	: 45		0			ADO	37	B767-300	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳		0				他空港にて機材不具合が発生し整備処置が必要となったことで、当便に使用予定であった機材に接続変更が生じたため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:59:19 22:59:22 23:00:49 23:00:51	56. 5 dB 70. 7 dB 56. 2 dB
312	2	月 10	0 日	22	: 06	21	: 40		0			JAL	2909	ERJ170	定期・旅客	仙台	新千歳			0			当該便は、仙台空港の強い降雪に伴って機体除雪に時間を要したため。	沼ノ端東沼ノ端東	22:03:02 22:04:43	
313	2	月 10	0 日	22	10	19	: 40			0		APJ	596	A320-200	定期・旅客	新千歳	成田国際					0	機材繰り及び成田の航空混雑による遅れにより、当該便の出発が遅れた。	騒音記録該当なし	00.50.54	CO O ID
314	2	月 10	0 日	22	: 59	19	: 30		0			WAJ	009	A320-216	定期・旅客	中部国際	新千歳					0	機材故障により運航予定便数に対して航空機が不足し、可能な限り運航を維持するために接続変更を行ったため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼	22:56:54 22:57:09 22:58:21	
315	2	月 10	0 日	23	: 59	20	: 05			0		WAJ	010	A320-216	定期・旅客	新千歳	中部国際					0	機材故障により運航予定便数に対して航空機が不足したため。	騒音記録 該当なし		

令和元年度 深 夜 ・ 早 朝 新 千 歳 空 港 使 用 通 報 (24時間運用に係る深夜早朝便を除く。)

								苦	小牧	千	歳	航空会				路	線	1	使 月	用理	ı e	1				
No.	離	善着	陸	日	時	定	刻	離陸	着陸	離陸	着陸	社(更名	機種	運航目的	出発 空港	到着 空港	緊急事態	機材故障	天候	航空	か 他 その他	使用理由内訳	騒	音記	録
316	2	月 16	日	22 :	: 03	21	: 15		0			JAL	529 B7	777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳			0			前便JAL518の新千歳空港出発時、強い降雪のため防氷 の有効時間内に離陸できないと判断され、再度防氷作 業を実施したため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼 琥珀荘	22:01:43	79. 2 dB 64. 5 dB 77. 0 dB 65. 0 dB
317	2 .	月 16	日	22 :	11	21	: 00			0		JAL	528 B7	777-200	定期・旅客	新千歳	東京国際 (羽田)			0			新千歳-羽田空港の往復で、低気圧の影響による降雪 のための機体除雪、管制上の制限等に時間を要したた め。	騒音記録 該当なし		
318	2 .	月 21	日	22 :	24	20	: 05	0				WAJ	010 A3	320-200	定期・旅客	新千歳	中部国際						機材繰りのため。	丹治沼 琥珀荘 沼ノ端東		70. 0 dB 62. 7 dB 60. 0 dB
319	2	月 22	日	22 :	: 11	21	: 15	0				ANA	84 A	A321-N	定期・旅客	新千歳	東京国際(羽田)						前々優ANA2177(成田-伊丹)は、機材故障により定刻の 40分遅れで駐機場を出発、更に成田空港出発便混雑に 伴う離陸待ちで40分を要し、伊丹空港に1時間5分遅れ で到着したため。	丹治沼 琥珀荘 沼ノ端東	22:12:36 22:12:39 22:13:35	
320	2 .	月 23	B	22 :	24	20	: 10		0			JAL 2	828 E	ERJ170	定期・旅客	秋田	新千歳		0				前便JAL2827にて、運航中にフライトコントロール関連の機材故障が発生し、秋田空港に到着後その整備処置を行ったため。	沼ノ端東 丹治沼	22:21:30 22:22:59	67. 2 dB 71. 3 dB
321	2 .	月 25	日	22 :	10	20	: 05			0		WAJ	010 A3	320-200	定期・旅客	新千歳	中部国際					0	機材繰りのため。	騒音記録 該当なし		
322	2 .	月 26	日	22 :	13	20	: 35		0			ANA	77 B7	777-200	定期・旅客	東京国際(羽田)	新千歳		0				前便ANA70(新千歳-羽田)は、機材故障により定刻の94 分遅れで出発したため。	沼ノ端東 沼ノ端 丹治沼	22:10:34 22:10:37 22:12:07	
323	3 .	月 1	日	22 :	13	21	: 30		0			JAL 2	810 E	ERJ170	定期・旅客	青森	新千歳			0			午前の降雪による影響で、当該便のパターンは管制上の制限による、大幅な遅延が発生した。	沼ノ端東 丹治沼	22:10:51 22:12:25	64. 3 dB 70. 2 dB

自粛時間飛行の多い便の遅延理由一覧(令和元年度)

(10回以上遅延した便を抜粋)

会社•便別	30年度		元年度	増加数	遅延理由内訳	路線	夏ダイヤ H31.3.31〜 R1.10.26 (便数)	冬ダイヤ R1.10.27~ R2.3.28 (便数)
全体	349	\rightarrow	323	-26	緊急事態:12 機材故障:38 天候:159 管制等:6 その他:108			
ANA	113	\rightarrow	85	-28	緊急事態:10 機材故障:8 天候:29 管制等:4 その他:34			
79便	52	\rightarrow	29	-23	機材故障:3 天候:7 管制等:1 その他:18	羽田→新千歳	21:35着 (25)	21:35着 (4)
84便	36	\rightarrow	19	-17	機材故障:3 天候:8 管制等:1 その他:7	新千歳→羽田	21:25発 (11)	21:15発 (8)
JAL	80	\rightarrow	108	28	緊急事態:1 機材故障:10 天候:68 管制等:2 その他:27			
528便	11	\rightarrow	11	0	機材故障:3 天候:7 その他:1	新千歳→羽田	21:00発 (6)	21:00発 (5)
529便	9	\rightarrow	21	12	天候:15 その他:6	羽田→新千歳	21:00着 (16)	21:15着 (5)
530便	10	\rightarrow	4	-6	機材故障:1 天候:3	新千歳→羽田	21:20発 (2)	21:15発 (2)
598便	4	\rightarrow	29	25	機材故障:1 天候:10 管制等:1 その他:17	新千歳→羽田	21:45発 (29)	_
2909便	14	\rightarrow	7	-7	天候:6 その他:1	仙台→新千歳	21:35着 (4)	21:40着 (3)
ADO	126	\rightarrow	41	-85	機材故障:7 天候:17 その他:17			
37便	88	\rightarrow	25	-63	機材故障:3 天候:8 その他:14	羽田→新千歳	21:45着 (23)	21:45着 (2)
38便	14	\rightarrow	6	-8	機材故障:1 天候:3 その他:2	新千歳→羽田	21:00発 (5)	21:00発 (1)
SKY	13	\rightarrow	20	7	機材故障:9 天候:9 その他:2			
JJP	6	\rightarrow	10	4	緊急事態:1 天候:6 その他:3			
その他	11	\rightarrow	59	48	機材故障:4 天候:30 その他:25			

95dB以上の騒音発生回数

経年変化

(件)

						(117
	95dB以上の		内		訳	
	発生回数	外国貨物機	外国旅客機	国内旅客機	自衛隊機等	海上保安庁
22年度	39	0	0	0	39	0
23年度	48	0	0	0	48	0
24年度	27	0	0	0	27	0
25年度	28	0	0	0	28	0
26年度	15	0	0	0	15	0
27年度	32	0	0	0	32	0
28年度	25	0	0	0	25	0
29年度	19	0	0	0	19	0
30年度	16	0	0	0	16	0
元年度	15	0	0	0	15	0

[※]外国旅客機にはサミット関連、自衛隊機等には米軍機を含む。

丹治沼局の経年変化

(件)

						(117
	95dB以上の		内		訳	
	発生回数	外国貨物機	外国旅客機	国内旅客機	自衛隊機等	海上保安庁
22年度	2	0	0	0	2	0
23年度	0	0	0	0	0	0
24年度	0	0	0	0	0	0
25年度	0	0	0	0	0	0
26年度	1	0	0	0	1	0
27年度	1	0	0	0	1	0
28年度	0	0	0	0	0	0
29年度	0	0	0	0	0	0
30年度	0	0	0	0	0	0
元年度	1	0	0	0	1	0

令和元年度 95dB以上の航空機調査記録

測定局	月日	時刻	dB	離着	所属	機種	目的
植苗局						_	
ウトナイ局	9月24日(火)	10:44:40	95.4	着	豪軍	F/A-18×2	日豪共同訓練
4	9月24日(火)	15:35:54	96.7	着	豪軍	F/A-18×2	日豪共同訓練
	11月21日(木)	8:46:16	95.2	着	自衛隊	F15×2	通常訓練
	12月4日(水)	11:08:55	96.1	着	自衛隊	F15×4	通常訓練
美沢局						_	
湖畔局						_	
斎藤宅局						_	
植苗公園局	6月18日(火)	13:32:44	95.3	離	自衛隊	F4×1	百里帰還
3	9月24日(火)	15:36:13	98.1	着	豪軍	F/A-18×2	日豪共同訓練
	9月27日(金)	15:36:37	95.5	着	豪軍	F/A-18×2	日豪共同訓練業務(太平洋側訓練)
勇払局						_	
沼ノ端東雲局						_	
勇払東局						_	
植苗会館						_	
丹治沼局	6月12日(水)	13:56:08	97.4	離	自衛隊	F15×1	通常訓練
1							
琥珀荘						_	
沼ノ端東局						_	
沼ノ端局	4月1日(月)	12:13:01	96.4	着	自衛隊	F15×1	通常訓練
7	4月8日(月)	10:04:16	95.1	着	自衛隊	$F15 \times 2$	通常訓練
	7月3日(水)	13:52:57	97.4	着	自衛隊	F15×1	通常訓練
	9月20日(金)	12:59:02	95.0	着	豪軍	$F/A-18\times6$	飛来
	9月25日(水)	16:16:40	96.8	着	自衛隊	$F15 \times 2$	通常訓練
	9月27日(金)	15:36:04	95.4	着	豪軍	$F/A-18\times2$	日豪共同訓練業務(太平洋側訓練)
	11月21日(木)	8:58:08	95.9	着	自衛隊	F15×4	通常訓練

航空機騒音苦情

(1)苦情件数の推移(カッコ内は件数)

年度	自衛隊機等によるもの	民間航空機によるもの	合計
H26	5件	0件	5件
内訳	高度(2)、航路(2)、騒音(1)	I	317
H27	3件	2件	5件
内訳	高度(1)、早朝(1)、騒音(1)	騒音(2)	317
H28	1件	0件	1件
内訳	騒音(1)	I	177
H29	1件	0件	1件
内訳	騒音(1)	I	177
H30	1件	0件	1件
内訳	騒音(1)	I	177
R1	2件	5件	7件
内訳	航路(1)、騒音(1)	航路(2)、騒音(3)	

(2)苦情発生地区(カッコ内は件数)

年度	自衛隊機等によるもの	民間航空機によるもの
H26	糸井(1)、有珠の沢町(1)、新明町 (1)、錦岡(1)、矢代町(1)	_
H27	 植苗(2)、拓勇西町(1) 	明野新町(2)
H28	沼ノ端(1)	_
H29	澄川町(1)	_
H30	東開町(1)	_
R1	日新町(1)、元町(1)	日新町(1)、山手町(1)、柏木(1)、東 開(1)、ウトナイ北(1)


(3) 苦情発生月 (件)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H26	-	1	_	_	_	_	_	1	1	1	_	1	5
H27	_	_	_	2	2	1	_	_	_	_	_	_	5
H28	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
H29	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	1
H30	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	1
R1	_	_	_	2	1	4	_	_	_	_	_	_	7

令和元年度

空港融雪剤に係る水質測定結果について

美沢川及び美々川の採水地点位置図



(1)美沢川周辺の水質測定結果

※調整池からの放流期間 R1.7.9 ~ R1.9.25 R1.10.15 ~ R1.11.20

河川	採水地点	採水年月日	рН	BOD(mg/l)	DO(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	
美	(1)	R1/7/16	_	0.5	_	_	-	1
沢	出調	R1/8/6	_	< 0.5	_	_	_	
JII	口整	R1/9/10	7.2	< 0.5	7.8	3	1,400	
_	池	R1/10/8	_	< 0.5	_	_	_	
環	伍	R1/11/5	-	< 0.5	_	_	-	1
りが現れ		R1/7/10	7.1	2.3	4.3	1	2,400	\rceil \times
な整	<u></u>	R1/7/16	_	0.9	_	_	-	
い事	2	R1/8/1	7.3	2.0	4.2	< 1	240	*
いない。) 境基準類型指定を受け	国 道	R1/8/6	_	0.9	_	_	_	
~指	3	R1/9/10	_	_	5.2	_	2,200	
定	6	R1/9/11	6.7	0.8	_	< 1	-	
を	무	R1/10/9	_	1.2	_	_	_	
受	号 下	R1/10/16	7.9	2.5	6.3	1	500	*
	'	R1/11/5	_	1.0	_	_	_	
て		R1/11/6	7.1	< 0.5	6.8	< 1	50	
環境基準値	(A類型)		6.5~8.5	2.0以下	7.5以上	25以下	1,000以下	
		R1/7/10	6.7	0.8	8.4	< 1	80	※
		R1/7/16	_	0.6	_	_	_	
	3	R1/8/1	7.4	1.5	7.0	2	240	
	御	R1/8/6	_	0.6	_	_	_	
	前	R1/9/10	7.0	0.6	6.4	6	_	
	水	R1/10/8	_	0.8	_	_	_	
	橋	R1/10/16	7.8	1.5	7.9	< 1	140	※
		R1/11/5	_	0.6	_	_	_	
		R1/11/6	7.2	0.6	8.5	< 1	50] ※
→		R1/7/10	7.1	1.0	7.0	1	170	※
美々	4	R1/7/16	-	0.7	_	_	_	
) ~ 	合	R1/8/1	7.2	1.0	5.9	1	500	 **
	流	R1/8/6	_	< 0.5	_	_	_	
A	点	R1/9/10	7.1	0.9	5.7	3	_	
類	下	R1/10/8	-	< 0.5	_	_	_	
型	流	R1/10/16	7.5	0.7	7.2	2	900	*:
$\overline{}$	1/10	R1/11/5	_	0.8	_	_	-	
		R1/11/6	6.8	0.7	8.6	< 1	30	_ Ж
		R1/7/10	7.3	1.1	8.7	2	300	*
		R1/7/16	_	< 0.5	_	_	-	1
	⑤	R1/8/1	7.2	0.9	7.4	1	50	*
	植植	R1/8/6	_	< 0.5	_	_	-	_
	苗	R1/9/10	7.2	0.6	7.8	2	_	_
	橋	R1/10/8	_	0.7	_	_	-	1.
	1,74	R1/10/16	7.4	0.7	8.5	1	60	_ ※
		R1/11/5	_	1.1	_	_	-	1
		R1/11/6 ジ その休け国-	6.9	0.6	9.5	< 1	90	_ *:

空港における防除雪氷剤・融雪剤の年間使用量の推移(10年間)

		防除雪氷剤			融雪剤	
	タイプ I	タイプIV	合計	蟻酸系	酢酸系	合計
	(kl)	(kl)	(kl)	(kg)	(kg)	(kg)
平成22年度	536	373	909	46,920	3,007	49,927
平成23年度	614	477	1,091	84,770	0	84,770
平成24年度	616	562	1,178	14,810	0	14,810
平成25年度	642	618	1,260	16,800	0	16,800
平成26年度	539	544	1,083	48,600	0	48,600
平成27年度	495	536	1,031	112,400	0	112,400
平成28年度	799	713	1,512	244,100	0	244,100
平成29年度	668	589	1,256	329,700	0	329,700
平成30年度	707	713	1,420	307,720	0	307,720
令和元年度	613	587	1,200	227,890	0	227,890

※防除雪氷剤:雪氷の除去や付着防止のため、航空機の機体に塗布するもの

タイプ I:プロピレングリコール80%、水20%

タイプIV:プロピレングリコール50%、水35%、増粘剤・防錆剤等15% ※融雪剤:滑走路、誘導路、駐機場の凍結防止のために散布するもの

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく助成事業実施一覧

◎第3条(学校、病院、福祉施設等の防音工事助成)

(単位:千円)

年度	事 業 内 容	補	助金
H27	植苗・沼ノ端・勇払小中学校防音事業関連維持費補助金		3, 778
H28	植苗・沼ノ端・勇払小中学校防音事業関連維持費補助金		3, 359
H29	植苗・沼ノ端・勇払小中学校防音事業関連維持費補助金		3, 467
Н30	植苗・沼ノ端・勇払小中学校防音事業関連維持費補助金		3, 510
R1	植苗・沼ノ端・勇払小中学校防音事業関連維持費補助金		3, 556
R2	植苗・沼ノ端・勇払小中学校防音事業関連維持費補助金	(予定)	3, 568

◎第4条(一般住宅の防音工事)

(単位:世帯)

年度	住宅防音工事	機能復旧工事						
一	住宅的自工事	空調機器	防音建具					
H27	0	14	47					
H28	0	23	46					
H29	2	13	16					
Н30	14	15	17					
R1	9	17	16					

防音工事は従来、新規・追加の2段階に分けて実施されており、平成8年度に追加工事が工事実施区域の南端まで到達した事で一応の区切りとし、平成9年度からは、工事対象世帯であるが都合により実施していなかった世帯の工事を行っています。

空調機器機能復旧工事は、既に設置の暖房機・換気扇・レンジ扇が10年以上経過し故障している場合、取替工事を実施するものです。(再度も可)

◎第9条(特定防衛施設周辺整備調整交付金)

(単位:千円)

年度	事業内		交付金
	①勇払南3条線改良舗装事業	(16,788・交付金16,000)	113, 721
	②美々遠浅線防雪柵設置事業	(22,013・交付金20,000)	ŕ
	③沼ノ端南8号公園再整備事業	(21, 497・交付金19, 800)	
	④児童用机·椅子整備事業	(10, 322·交付金10, 300)	
	⑤新開町13条線改良舗装工事	(31,916·交付金31,000)	
	⑥緑ヶ丘公園庭球場休憩棟屋根改修事業	(9,072・交付金 6,000)	
	⑦沼ノ端スポーツセンター暖房設備整備事業	(2,052・交付金 1,960)	
	8沼ノ端出張所消防車輌重点整備事業	(1,815・交付金1,650)	
	⑨災害用備蓄品購入	(9,319・交付金7,011)	
H28	①美々遠浅線防雪柵設置事業	(15,800・交付金15,000)	114, 758
1123	②苫小牧早来線改良舗装事業	(28, 448•交付金27, 000)	,
	③遊歩道「そよ風と遊ぶ道」改良舗装事業	(28, 890·交付金27, 000)	
	④勇払6号公園整備事業	(20, 175・交付金20, 000)	
	⑤児童用机·椅子整備事業	(9,324・交付金9,300)	
	⑥大気汚染監視システム更新	(13, 392·交付金13, 000)	
	⑦災害用備蓄品購入	(3,553・交付金3,458)	
H29	①美々遠浅線防雪柵設置事業	(9,828・交付金9,000)	115, 371
	②苫小牧早来線改良舗装事業	(43, 406·交付金40, 500)	,
	③遊歩道「そよ風と遊ぶ道」改良舗装事業	(20,736・交付金19,500)	
	④勇払10号公園整備事業	(26, 957・交付金26, 000)	
	⑤児童用机·椅子整備事業	(10,227・交付金 8,987)	
	⑥災害用備蓄品購入	(11,678・交付金11,384)	
H30	①美々遠浅線防雪柵設置事業	(20, 358・交付金19, 500)	111, 710
	②苫小牧早来線改良舗装事業	(40,630・交付金40,000)	
	③植苗小中学校屋根改修工事	(31, 212・交付金29, 500)	
	④遊歩道「そよ風と遊ぶ道」改良舗装事業	(11,070・交付金 9,500)	
	⑤児童用机·椅子整備事業	(5,921・交付金5,000)	
	⑥災害用備蓄品購入	(12,284・交付金 8,210)	
R1	①美々遠浅線防雪柵設置事業	(11,088・交付金75,000)	106, 342
	②土木車両整備事業(グレーダー購入)	(41,997·交付金40,000)	
	③沼ノ端スケートセンター冷却塔改修工事	(16,500・交付金10,000)	
	④勇払11条線改良舗装事業	(46, 200·交付金44, 500)	
	⑤児童用机·椅子整備事業	(5,433・交付金4,342)	
R2	①美々遠浅線防雪柵設置事業	(16,700・交付金15,000)	106,000
	②沼ノ端スケートセンター整備事業	(69,839・交付金54,000)	(予定)
	③大気汚染常時監視測定機器整備事業	(6,994・交付金6,500)	
	④土木車両整備事業(パトロール車)	(6,555・交付金6,000)	
	⑤児童用机·椅子整備事業	(12,221・交付金11,000)	
	⑥小学校給食配膳ワゴン整備事業	(16,720・交付金13,500)	

令和2年4月15日 千 歳 基 地

令和元年度(下期)航空機の部品落下事案について

標記について、令和元年10月から令和2年3月までの部品落下事案を付紙のとおりお知らせします。


添付書類:付紙「令和元年度(下期)千歳基地航空機の部品落下一覧表」


令和元年度(下期)千歳基地航空機の部品落下一覧表


番号	発生日	機種	落 下 部 品			
田力			部 位 等	大きさ・形状		
				(スクリュー)		
1	R2. 2. 19	F-15DJ	左アフター・ギア・ドア	大きさ:		
			・ヒンジピン取付スクリ	直径約9.0mm		
			ュー及びワッシャー	深さ約15.0mm		
				重さ:約1g		
				(ワッシャー)		
				大きさ:		
				直径約11.0mm		
				厚さ約1.0mm		
	_	l		重さ:約0.5g		

在アンター・ギア・ドア・ ヒンジピン取付けスクリュー









令和元年度 再編関連訓練移転等交付金事業(結果)

(単位:千円)

				交付金				
	事 業	名	総事業費	当初額 R1年6月	①変更後 R1年11月	②確定額	①-② 増減	
植苗・並	植苗消防分団車両更新		63, 360	60, 300	60, 300	60, 300	0	
	植苗ファミリーセンタースポーツ器具等	整備事業	4, 950	0	4, 700	4, 700	0	
美沢地								
地区	小	計	68, 310	60, 300	65, 000	65, 000	0	39. 3%
	沼ノ端駅前通り歩道改良工	事	39, 197	38, 000	37, 700	37, 700	0	
沼ノ	青翔中学校災害用備蓄倉庫	整備事業	6, 197	6, 200	5, 330	5, 330	0	
端地	かけイ中学校教育環境整備事	業	3, 900	0	3, 600	3, 600	0	
区								
	/\	計	49, 294	44, 200	46, 630	46, 630	0	28. 2%
勇	勇払開拓史跡公園整備事業		18, 315	17, 500	17, 500	17, 500	0	-
払地								
区	//\	計	18, 315	17, 500	17, 500	17, 500	0	10.6%
三地	航空機騒音常時監視システム整	備事業	24, 436	30, 000	22, 500	22, 500	0	_
区会	小中学校図書整備事業		8, 093	8,000	8,000	8,000	0	
区含む共								
共通	小	計	32, 529	38, 000	30, 500	30, 500	0	18. 5%
	市立病院医療機器整備事業	(最終調整弁)	5, 753		5, 700	5, 700	0	
共通								
	小	計	5, 753	0	5, 700	5, 700	0	3. 4%
	合	計	174, 201	160,000	165, 330	165, 330	0	•

再編関連訓練移転等交付金

165,330千円

平成31年 4月25日 定額分 (一次配当決定) 101,908千円 令和元年10月31日 実績分 (二次配当決定) 63,422千円 計 165,330千円

「北海道における空港経営改革」に関する主な経過

※令和元年度第2回苫小牧市航空機騒音対策協議会(令和元年11月25日)以降の経過

令和2年1月15日	北海道内7空港特定運営事業等 ビル施設等事業開始について
令和2年1月18日	北海道内7空港一体的運営に関するパートナーシップ協定の締結について

各位

北海道エアポート株式会社

北海道内了空港特定運営事業等ビル施設等事業開始について

北海道エアポート株式会社は、2020 年 1 月に新千歳空港ターミナルビルディング株式会社、 稚内空港ビル株式会社、釧路空港ビル株式会社、函館空港ビルデング株式会社、旭川空港ビル 株式会社、帯広空港ターミナルビル株式会社、女満別空港ビル株式会社、札幌国際エアカーゴ ターミナルビル株式会社の発行済株式のすべてを取得し、同8社を完全子会社化致しました。1

これに伴い、2020 年 1 月 15 日付で同 8 社を通じたビル施設等事業を開始することをお知らせ致します。

また、同年1月18日には、北海道内7空港民間運営開始記念式典を各空港にて執り行う予定です。

今後は、同8社と一体となり、「世界の観光客を魅了し北海道全域へ送客するマルチツーリズム ゲートウェイ」の実現を目指して参ります。

また、2020年6月1日に予定されております新千歳空港の空港運営事業、2020年10月1日に予定されております旭川空港の空港運営事業、2021年3月1日に予定されております稚内空港、釧路空港、函館空港、帯広空港、女満別空港の空港運営事業開始に向けて、準備を進めて参ります。

北海道内7空港特定運営事業等に関する詳細は、以下管理者のホームページをご覧ください。

国土交通省 HP (http://www.mlit.go.jp/koku/koku tk5 000037.html)、

旭川市 HP (https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/452/459/460/index.html)、

帯広市 HP (https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kuukoujimusho/kukokeieikaikaku/)、

北海道 HP(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/kus/index.htm)

【お問い合わせ先】

北海道エアポート株式会社 広報担当:佐藤

(TEL) 070-7400-2364

¹ ビル施設等事業のうち、給油施設事業(新千歳空港) および航空機給油サービス事業は、2020 年 6月1日の空港運営事業開始より事業を実施することから、同日までに新千歳空港給油施設株式 会社の発行済株式のすべてを取得し、完全子会社化する予定です。

北海道内フ空港の一体的運営に関するパートナーシップ協定の概要

◎趣旨•目的

- ・北海道全体の視点で、道内7空港*を核とした地域活性化に関して、地域との相互理解を醸成し、緊密な連携を図るための指針として締結
- ・道内7空港について、各空港のマーケティングカの底上げ、航空ネットワークの充実等を 図り、地域と連携した広域観光の振興を含め、地域経済の活性化につなげる
- ※道内7空港(新千歳空港·稚内空港·釧路空港·函館空港·旭川空港·帯広空港·女満別空港)

空港運営事業者:SPC

北海道エアポート(株)

北海道

7空港所在自治体

千歳市、苫小牧市、稚内市、 釧路市、白糠町、函館市、 旭川市、東神楽町、帯広市、 大空町

パートナーシップ協定

◎連携・協力事項等

- ○本道の航空ネットワークの充実強化に関すること。
- ○広域観光の振興に関すること。
- ○各空港の航空ネットワークの充実強化及び各空港を中心とした観光の振興並びに各空港 の活性化に関すること。
- ○地域との共生に関すること。
- 〇その他、北海道内7空港の活性化に関し、必要と認められること。
- ○7空港一体及び各空港の運営に関する情報提供及び緊密な連携を図るための協議の場を、 空港運営事業者が設置・運営すること。(いずれも、詳細は今後決定)

7空港一体運営に関する協議会

【構成】

SPC(事務局)、国、道、7空港所在自治体、 道内経済団体等

【協議事項】

- ①7空港一体運営に係る方針及び取組
- ②委託外6空港との連携 など

各空港の運営に関する協議会

【構成】

SPC (事務局)、各空港所在自治体、道ほか ※地元経済団体等、空港ごとに設定 【協議事項】

空港ごとに設定

◎締結日

令和2(2020)年1月(予定)

※有効期間:事業期間終了まで(令和31(2049)年10月30日(予定))


◎ 国土交通省

千歳仮設VOR/DMEの整備について (東京航空局 お知らせ)

この度、千歳VOR/DME(※)の老朽化更新を行うため、工事期間中の代替施設として仮設VOR/DMEを設置する予定です。 工事期間中は、安全最優先で作業を行わさせていただきますので、ご理解ご協力をいただきますようお願い致します。 平素より、航空行政に各段のご理解をいただき、厚く御礼を申し上げます。

(※)VOR/DMEは、航空機が航行するために必要な方位情報及び距離情報を電波を用いて航空機に伝える装置であり、電波法に

基づく無線局開設の承認を受けています。



仮設VOR/DME設置工事及び撤去工事(概要)

工事は昼間帯に実施し、夜間工事は実施いたしません。

重機は低騒音、排出ガス対策型を使用し、ご迷惑おかけしないように安全最優先で作業を行います。

仮設VOR/DME 設置工事












仮設VOR/DME 撤去工事











工事に関する連絡先


| 不明な点などございましたら、以下の連絡先へお問い合わせください。

国土交通省 東京航空局 管制技術課 南、瀧岡

(平日:9時30分~18時) TEL:03-6685-3705

(参考) VOR/DME装置について

VOR/DME装置は、航空機が航行するために必要な方位情報及び距離情報を電波を用いて航 空機に伝える無線施設です。日本全国76カ所(平成31年4月時点)に設置されています。



当該施設の設置については、電波法に基づく承認をいただいております。

令和2年度 苫小牧市航空機騒音対策協議会 要望活動(案)

1 要望時期

令和2年9月頃

2 要望先

■国会議員(議員会館:千代田区永田町)

衆議院議員 堀井 学 衆議院議員 山岡 達丸

■国土交通省

国土交通大臣

国土交通副大臣

国土交通大臣政務官

航空局(千代田区霞が関 2-1-3)

局 長

航空ネットワーク部長

空港業務課長

東京航空局(千代田区九段南 1-1-15)

局 長 次 長 総務部長

空港部長

保安部長

安全管理官

空港部次長

総務部総務課長

総務部航空振興課長

空港部管理課長

空港部環境 • 地域振興課長

空港部空港企画調整課長

空港部土木建築課長

保安部技術保安企画調整課長

保安部管制課長

保安部管制技術課長

新千歳空港事務所(千歳市美々)

空港長

参議院議員 橋本 聖子

■防衛省

防衛大臣

防衛副大臣

防衛大臣政務官

防衛政策局(新宿区市ヶ谷本村町5-1)

局 長 防衛政策課長

運用政策課長

地方協力局(新宿区市ヶ谷本村町 5-1)

地方協力局長 地方協力企画課長 地方調整課長

防音対策課長

航空幕僚監部 (新宿区市ヶ谷本村町 5-1)

航空幕僚長 総務部長

運用支援・情報部 運用支援課長

総務部 総務課 基地対策室長

航空自衛隊第2航空団 (千歳市平和)

千歳基地司令

北海道防衛局(札幌市中央区大通西12)

局 長 次 長

企画部長

■北海道エアポート株式会社 ※令和2年度より新規追加

3 要望書

別紙のとおり

要望書(案)

「航空機騒音の一層の軽減及び安全対策」に ついて、別記理由により特段の御高配を賜り ますようお願い申し上げます。

令和2年9月 日

苫小牧市長 岩 倉 博 文 苫小牧市航空機騒音対策協議会 会 長 丹 羽 秀 則 新千歳空港の民間委託につきましては、北海道のリーディングゲートウェイとして、さらなる航空ネットワークの充実強化や広域観光の振興図るなど、北海道経済の成長・発展に大きな役割を果たすことが期待されております。

一方、新千歳空港の日中の発着枠の拡大や運航時間の延長により、航空機の騒音や事故などが一層増える可能性もあり、空港周辺の住民は、 生活環境への影響や航空機事故に対する不安を抱えながら、生活している状況にあります。

国(貴社)におきましては、騒音軽減対策及び安全対策を実施されているところでありますが、さらに下記事項について、特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。

記

1 着陸時における住宅街での飛行高度を遵守すること並びに離陸時に おける通常の飛行コースを遵守すること

また、離陸時の飛行として住宅街を避けるコースを設定すること

- 2 運航自粛時間における飛行の抑制を徹底すること 特に、深夜の静穏保持の観点から、遅延便等の一層の抑制に向け、 航空会社への指導強化を行うこと
- 3 低騒音機種への切替えを促進すること
- 4 外国貨物機の騒音軽減について引き続き指導を行うこと
- 5 航空機等の点検整備など、安全管理を徹底すること また、航空機事故の情報や事故原因、再発防止策等について情報提供 すること

要望書(案)

「航空機騒音の一層の軽減及び安全対策」 /「防音対策事業」ついて、別記理由により 特段の御高配を賜りますようお願い申しあ 上げます。

令和2年9月 日

苫小牧市長 岩 倉 博 文 苫小牧市航空機騒音対策協議会 会 長 丹 羽 秀 則

理 由 書(案)

千歳飛行場は、航空自衛隊の基幹飛行場として重要性が高まっております。 近年、千歳飛行場では、航空自衛隊の通常訓練と政府専用機の訓練に加え、 在日米軍再編に伴う訓練移転の開始により航空機騒音が増え、また、自衛隊 機や米軍機の事故など繰り返し発生しております。

一方、宅地開発などにより、航路下地域の人口が増加するなど周辺環境に変化が現れてきております。その結果、飛行場周辺の住民は、航空機騒音による生活環境への影響を受け、また、戦闘機事故に対する不安を抱えながら生活をしている現状にあります。

国におきましては、騒音軽減対策及び安全対策を実施されているところでありますが、さらに下記事項について貴職の特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1 市街地上空での低空飛行を避けること
- 2 通常訓練の離着陸コースを遵守すること
- 3 運航自粛時間における飛行の抑制を徹底すること
- 4 訓練・演習における土日祝日の飛行を避けること
- 5 自衛隊機等の点検整備など、安全管理を徹底すること また、自衛隊機事故等の情報や事故原因、再発防止策等について情報提供すること

理 由 書(案)

千歳飛行場周辺整備事業につきましては、日頃から格別のご 高配を賜り厚くお礼申し上げます。

厳しい財政事情の中にあって、逐年飛行場周辺地域の環境整備がなされており、感謝に堪えない次第でございます。

しかしながら、千歳飛行場の南方周辺は航空機の頻繁な離着 陸による騒音障害と、在日米軍再編に伴う訓練移転の開始によ り、騒音がさらに増え、周辺住民の生活安定及び福祉の向上の ための諸対策が強く望まれております。

つきましては、下記事項について、貴職の特段のご高配を賜 りますようお願い申し上げます。

記

1 住宅防音助成については、対象区域を70Wまで拡大する とともに、全室を対象とし、告示後の新築住宅についても対 象とすること

令和2年度 再編関連訓練移転等交付金予定事業(案)

(単位:千円)

			,	(単位:十円)	1
	事	業名	総事業費	交付金	
植	植苗小中学校備品整備		17, 204	15, 000	
量 抽 •	植苗ファミリーセンタ	タースポーツ器具等整備事業	8, 211	7, 800	
美沢地	植苗児童クラブ整備事	事業	5, 100	5, 000	
区	小	計	30, 515	27, 800	17.4%
沼ノ	沼ノ端駅前通り歩道。	女良工事 (シンボルロード)	45, 000	40, 500	
	沼ノ端北9号公園整備	#事業	20, 000	18, 000	
端地	ウトナイ中学校備品圏	整備事業	4, 500	4, 000	
区					
	小	計	69, 500	62, 500	39. 1%
-	勇払消防分団車両更親	斯	36, 431	34, 000	
勇払	勇払防火水槽新設工事	F	10, 010	9, 300	
地 区					
	小	計	46, 441	43, 300	27. 1%
三地区	小中学校図書整備事業	美	11, 000	10, 000	
含む					
共 通	小	計	11,000	10, 000	6.2%
	夜間・休日急病センタ	ター等医療機器整備事業	11, 000	10, 700	
共通	高齢者福祉センター係	#品等整備事業	6, 267	5, 700	
	市立病院医療機器整備	#事業(最終調整弁) 		0	
	小	計	17, 267	16, 400	10.2%
	合	計	174, 723	160, 000	

再編関連訓練移転等交付金

160,000千円 (想定)