

■小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果(目標値)※1	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	苫小牧東小学校 ※2	苫小牧市旭町3丁目3番5号	小学校					
	校舎棟 ③-1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.64 (1.0) Ctu・Sd = 0.42 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和4年3月)
	校舎 A' 棟 ④-1・3・6			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.78 (1.0) Ctu・Sd = 0.29 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和4年3月)
	校舎 A棟 ②-1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.44 (1.0) Ctu・Sd = 0.37 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和4年3月)
	校舎 B' 棟 ④-4			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.36 (1.0) Ctu・Sd = 0.73 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和4年3月)
	校舎 B棟 ②-3・6			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.67 (1.0) Ctu・Sd = 0.53 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和4年3月)
2	緑小学校 ※2	苫小牧市三光町2丁目6番5号	小学校					
	校舎 A' 棟 ①-1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.53 (1.0) Ctu・Sd = 0.57 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和2年1月)
	校舎 A棟 ②-1~4.15			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.98 (1.0) Ctu・Sd = 0.57 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和2年1月)
	校舎 B' 棟 ⑪			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 2.01 (1.0) Ctu・Sd = 0.59 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和2年1月)
	校舎 B棟 ②-8			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.98 (1.0)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和2年1月)
	校舎 C棟 ②-5			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.94 (1.0) Ctu・Sd = 0.35 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和2年1月)

3	北光小学校 ※2		苦小牧市北光町3丁目8番2号	小学校					
		校舎 A' 棟 ④ー1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.53 (1.0) Ctu・Sd = 0.83 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		校舎 A棟 ① ②ー1・2 ③ー1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.55 (1.0)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和元年10月)
4	勇払小学校 ※2		苦小牧市字勇払149	小学校					
		校舎'棟 ⑪ー1・2 ⑫ー1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.29 (1.0) Ctu・Sd = 0.70 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年10月)
5	大成小学校 ※2		苦小牧市大成町2丁目3番2号	小学校					
		校舎 A棟 ①ー1・4			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.26 (1.0) Ctu・Sd = 0.41 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成24年10月)
		校舎 B棟 ①ー2・3・5			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.19 (1.0) Ctu・Sd = 0.50 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		屋内体育館 A棟 ④ー1			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.71 (0.54) q = 1.52 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年3月)
		屋内体育館 B棟 ④ー2			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.87 (0.54) q = 2.05 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年3月)
		屋内体育館 C棟 ④ー3			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.75 (0.54) q = 1.38 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年3月)

6	清水小学校 ※2		苦小牧市清水町2丁目10番16号	小学校					
		校舎棟 ①－1A			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.16 (1.0) Ctu・Sd = 0.73 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成24年2月)
		校舎棟 ①－1B			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.22 (1.0) Ctu・Sd = 0.75 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成24年2月)
		校舎棟 ①－2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.20 (1.0) Ctu・Sd = 0.75 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成24年2月)
		屋内体育館棟 ②－1・3			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.23 (0.54) q = 0.73 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了(令和3年10月)
7	美園小学校 ※2		苦小牧市美園町4丁目26番2号	小学校					
		校舎棟 ①－1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.38 (1.0) Ctu・Sd = 0.82 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成19年12月)
		校舎棟 ①－2・6			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.38 (1.0) Ctu・Sd = 0.82 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成19年12月)
		校舎棟 ①－3・4			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.40 (1.0) Ctu・Sd = 0.36 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成19年12月)
		校舎棟 ①－5			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.33 (1.0) Ctu・Sd = 0.67 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成19年)
		屋内体育館棟 ④－1・2・3			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.73 (0.54) q = 1.67 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成25年3月)

8	日新小学校 ※2		苦小牧市日新町3丁目1番7号	小学校					
		校舎 A棟 ①-1・2・4・8			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.16 (1.0) Ctu・Sd = 0.54 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年1月)
		校舎 B棟 ①-3・5・6			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.17 (1.0) Ctu・Sd = 0.69 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成28年3月)
		校舎 C棟 ①-7			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.47 (1.0) Ctu・Sd = 0.44 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		屋内体育館 A棟 ④-1			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.92 (0.54) q = 2.02 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成8年11月)
		屋内体育館 B棟 ④-2			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.92 (0.54) q = 2.02 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成8年11月)
9	系井小学校 ※2		苦小牧市日吉町4丁目12番6号	小学校					
		校舎 ①-1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.33 (1.0) Ctu・Sd = 0.43 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成15年12月)
		校舎 ①-2・3			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.33 (1.0) Ctu・Sd = 0.30 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成15年12月)
		校舎 ①-4A			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 4.11 (1.0) Ctu・Sd = 0.70 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		屋内体育館 ②-1・2			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 1.01 (0.54) q = 1.83 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年10月)

10	北星小学校 ※2		苫小牧市桜木町3丁目8番6号	小学校					
		校舎 A-a棟 ②			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.82 (0.54) q = 1.00 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成28年3月)
		校舎 A-b棟 ③			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.73 (0.54) q = 1.72 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成28年3月)
		校舎 B棟 ⑥			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.85 (0.54) q = 1.03 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成28年3月)
		校舎 C棟 ④-1~3			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.83 (0.54) q = 1.06 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成28年3月)
		屋内体育館 ①-1・2			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.87 (0.54) q = 1.58 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成25年2月)
11	澄川小学校 ※2		苫小牧市澄川町2丁目4番6号	小学校					
		校舎棟 ①-1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.82 (0.54) q = 1.00 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年3月)
		屋内体育館棟 ②-1・2			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.90 (0.54) q = 1.64 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年2月)
12	豊川小学校 ※2		苫小牧市豊川町4丁目7番14号	小学校					
		校舎 A棟 ⑤-1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.72 (0.54) q = 1.04 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年10月)
		校舎 B棟 ①-1・4			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」 (1996年版、2011年版)	Is = 0.70 (0.54) q = 1.07 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		屋内体育館棟 ④-1・2・3・4			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.86 (0.54) q = 2.66 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成28年3月)

13	啓北中学校 ※2		苫小牧市啓北町2丁目12番11号	中学校					
	校舎 B棟 ②ー1・2・3、25				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.37 (1.0) Ctu・Sd = 0.31 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 解体完了 (令和2年7月)
	校舎 C棟 ②ー4・7				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.17 (1.0) Ctu・Sd = 0.67 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み (平成27年9月)
14	和光中学校 ※2		苫小牧市双葉町1丁目11番3号	中学校					
	校舎 ⑮				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.27 (1.0) Ctu・Sd = 0.29 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み (平成28年9月)
	校舎 ⑯				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.23 (1.0) Ctu・Sd = 0.36 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
	校舎 ホール ⑬				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.64 (1.0) Ctu・Sd = 0.62 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み (平成28年9月)
	校舎 一般教室 ⑮ー1・2・3				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.18 (1.0) Ctu・Sd = 0.57 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み (平成28年9月)
	校舎 特別教室1 ⑭ー1・2				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.20 (1.0) Ctu・Sd = 0.72 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み (平成28年9月)
	校舎 特別教室2 ⑰				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2 次診断法」及び「第3 次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.37 (1.0) Ctu・Sd = 0.83 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.0 耐震改修済み (平成28年9月)
	屋内体育館 ①-1～4				「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.71 (0.54) q = 1.28 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.0 耐震改修済み (平成28年3月)

15	凌雲中学校 ※2		苦小牧市青雲町2丁目15番3号	中学校					
		校舎棟 ①－2・3・4・5・6			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.24 (1.0) Ctu・Sd = 0.84 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年12月)
		校舎棟 ①－7			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.25 (1.0) Ctu・Sd = 0.44 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成27年12月)
		校舎棟 ①－8			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.17 (1.0) Ctu・Sd = 0.39 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
16	開成中学校 ※2		苦小牧市清水町2丁目9番2号	中学校					
		校舎 A棟 ①－1～3			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.16 (1.0) Ctu・Sd = 0.67 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年1月)
		校舎 B棟 ②－8			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.92 (1.0) Ctu・Sd = 1.11 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		校舎 C棟 ③－1・2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 1.16 (1.0) Ctu・Sd = 0.70 (0.27)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年1月)
		屋内体育館 ⑥－1・2			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 q = 2.58 (0.90)	Is = 0.85 (0.54)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成24年9月)
17	明倫中学校 ※2		苦小牧市日新町3丁目5番13号	中学校					
		校舎 A棟 ①－1・8			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is = 0.74 (0.54) q = 1.14 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		校舎 B棟 ①－2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is = 0.84 (0.54) q = 1.13 (0.9)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00
		屋内体育館棟 ②－1			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 q = 1.82 (0.90)	Is = 1.00 (0.54)	—	—	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 耐震改修済み(平成26年3月)