

30. 沼ノ端中学校

学校の安全対策体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教職員による登校指導</li> <li>・交通安全教室（1学年対象）の実施</li> <li>・PTAで登下校時の子ども見守り運動を実施</li> </ul>
-----------	---

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	R3、R4	沼ノ端中央5丁目1、2の歩道	ガードパイプが設置されていない	交通安全対策			保護者・生徒への注意喚起	
2	R4	沼ノ端中央1丁目1～26の歩道	冬季間、雪山により歩道がふさがってしまい、歩くことができない	交通安全対策	無		保護者・生徒への注意喚起	
3	R4	沼ノ端中央1丁目26～12	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である。 夏季はもとより、冬季間は雪山で通行可能な幅が狭くなっている。車道の除雪状態も劣悪で、大変危険である。	交通安全対策	無		保護者・生徒への注意喚起	

【危険箇所位置図】

