

3.1. 開成中学校

学校の安全対策体制	地域との連携活動として、夏季休業中に校区内通学路などの危険箇所の確認などを実施している。
-----------	--

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	R2, R3, R4	春日町2丁目	交通量が多い交差点であるが2カ所ある横断歩道の内、1カ所の白線が消えかかっている。可能であれば、ボタン式の信号機があってもよい。	交通安全対策	無		道路横断時の注意について生徒に指導喚起	

【危険箇所位置図】

